




DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE


Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Manual de instrucciones	es
Istruzioni d'uso	it
Gebruiksaanwijzing	nl
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	no
Bruksanvisning	sv
Käyttöohje	fi
Manual de instruções	pt
Οδηγίες χρησεως	el
Инструкция по эксплуатации	ru
Lietošanas pamācība	lv
Instrukcija	lt
Kasutusjuhend	et
دليل الاستعمال	ar




1




CE




9




10




11



12



13



المجلخة الزاوية DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE

١ يشير كل عدد من الأعداد لصورة. وتجد الصور الخاصة بالنص على صفحات الغلاف المطوية. احتفظ بها مفتوحة عند مطالعة الدليل.

في نصوص هذا الدليل يقصد دائماً بكلمة «الجهاز»

المجلخة الزاوية S DCG 125-S أو DAG 125-S أو DAG 125-SE

عناصر الاستعمال ومكونات الجهاز **١**

- ١ فتحات تهوية
- ٢ مفتاح التشغيل/الإيقاف
- ٣ المقابض الجانبي المخمد للاهتزاز
- ٤ زر تثبيت البريمة
- ٥ زر تحير الغطاء
- ٦ بريمة
- ٧ غطاء، واق
- ٨ فلانشة شد مع حلقة إحكام
- ٩ أسطوانة القطع والتجليخ / أسطوانة التجليخ المقواة
- ١٠ صاملولة شد
- ١١ صاملولة الشد السريع "Kwik-Lock" (تجبيز اختياري)
- ١٢ مفتاح ربط
- ١٣ طارة خيط الاختبار المسبق لعدد اللفات (الجهاز DAG 125-SE)
- ١٤ مقبض مضاد للانزلاق

يلزم قراءة دليل الاستعمال باستفاضة قبل التشغيل.

احتفظ بهذا الدليل مع الجهاز دائمًا.

لا تقم بإعارة الجهاز لآخرين إلا مع إرفاق دليل الاستعمال به.

فهرس المحتويات	صفحة
١ إرشادات عامة	258
٢ الشرم	259
٣ خاتمات الشغل	262
٤ المواصفات الفنية	263
٥ إرشادات السلامة	264
٦ التشغيل	269
٧ الاستعمال	270
٨ العناية والصيانة	272
٩ تقنيات الأخطاء	272
١٠ التكثين	272
١١ ضمان الجهة الصانعة للأجزاء	273
١٢ شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية)	273

١ إرشادات عامة

١.١ كلمات دليلية ومدلولاتها

خطر
تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

تحذير
تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

احتراض
تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خفيفة أو أضرار مادية.

ملحوظة
تشير لإرشادات للاستخدام ولمعلومات أخرى مفيدة.



تحذير من سطح ساخن



تحذير من جهد كهربائي خطير



تحذير من خطر عام

علامات الإلزام

موضع تفاصيل بيانات التمييز بالجهاز
 مسمى الطراز ورقم الجزء، وسنة الصنع وكذلك الحالة الفنية تجدها على لوحة صنع الجهاز. يمكنك رؤية بيان الرقم الممتد على الجانب السفلي لعلبة المحرك. انقل هذه البيانات في دليل الاستعمال خاصتك وارجع إليها دائماً عند الاستعلام لدى وكالاتنا أو لدى مراكز الخدمة.

الطراز:

الرقم الممتد:



استخدم
قفازاً واقياً



استخدم
واقفاً للسمع



استخدم
سوذة حماية



استخدم
واقياً للعينين



استخدم
واقفاً فيها
للتنفس

الرموز



أمير



فلط



اعمل على
إعادة تدوير
المخلفات



قبل
الاستخدام
اقرأ دليل
الاستعمال

RPM /min

n

~

عدد الالفات
في الدقيقة

عدد الالفات
الاسمي

تير متعدد



عزل مزدوج



القطر

ar

2 الشرح

1.2 الاستخدام المطابق للتعليمات

الجهاز مخصص للقطع السججي والتجليخ الفشن في الخامات المعدنية والجربية دون استخدام الماء. ولغرض القطع في الجبر يلزم استخدام زلاقة دليلية. محيط العمل يمكن أن يكون: موقع بناء أو ورشة أو موقع أعمال الترميم أو موقع التعديلات الإنسانية أو الإنشاءات الحديثة.

يجب لا يتم التشغيل إلا بالتردد والجهد الكهربائي المذكورين على لوحة الصنع. التعامل مع المعادن: القطع السججي والتجليخ الفشن.

التعامل مع الأسطح الجربية: القطع السججي والتثقيب مع الغطاء المخصص (DC-EX). التجليخ الفشن مع الغطاء المخصص (DG-EX).

اقصر على تركيب أدوات الشغل (أسطوانات التجليخ المقواه، أسطوانات القطع والتجليخ، إلخ)، التي يجوز لها الوصول إلى عدد الالفات 11000 لفة/ دقيقة على الأقل، وبعد أقصى لسمك أسطوانة التجليخ المقواه 6,4 مم، وبعد أقصى لسمك أسطوانة القطع والتجليخ 2,5 مم، وبعد أقصى لقطر الأسطوانة 125 ٠ مم.

اقصر على استخدام أسطوانات التجليخ الفشن أو أسطوانات القطع السججي المربوطة بالرائج الصناعي والمقواه بالألباف والمصرح لها بالعمل بسرعة محاطية تبلغ 80 م/ ثانية.

لا يسمح باستخدام الجهاز إلا في أعمال القطع/التجليخ على الجاف.

لدي تجليخ الأحجار يجب استخدام شفاط للغبار مزود بفلتر للغبار المجري، كشفاط غبار ملائم من Hilti مثل.

يُحظر التعامل مع المواد الخطيرة على الصحة (مثل الأسيستوس).
احرص على مراعاة المؤشرات المميطة. لا تستند المهاز في مكان معرض لخطر المريض أو الانفجار.
تراعي أيضاً قوانين حماية العمال المعتمول بها محلياً.
اقصر على استخدام الملحقات التكميلية والأدوات الأصلية من Hilti، وذلك لتقليل مخاطر الإصابة.
يلزم اتباع المعلومات المتعلقة بالتشغيل والغناوة والإصلاح الواردة في دليل الاستعمال.
المهاز مخصص للمستخدم المفترض ولا يجوز استعمال وصيانة وإصلاح هذا المهاز إلا على أيدي أشخاص معتمدين
ومدربين. هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا قد تلقوا تدريباً فاصاً على الأخطار الطارئة. يمكن أن تصدر عن المهاز وملحقاته
أخطار إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم فنياً من قبل أشخاص غير مدربين أو لم يتم استخدامها بشكل مطابق
للتعميمات.
لا يسمح بإجراء أي تدخلات أو تغييرات على المهاز.

2.2 المفاتيح

مفتاح تشغيل/[إيقاف قابل للتبديل على وضع التشغيل المستمر مزود بمانع تشغيل

3.2 الضبط المسبق لعدد اللفات (المهاز DAG 125-SE فقط)

يشتمل الطراز SE 125 على خاصية ضبط مسبق سلس لعدد اللفات من 2800-11000 لفة/دقيقة.

4.2 تشتمل التجهيزات في العبوة الكارتون على

- 1 المهاز مع غطاء واقٍ
- 1 الحاجب الأمامي (اختياري)
- 1 المقابض الجانبية المحمّدة للاحتزار
- 1 صامولة الشد السريع "Kwik-Lock" (تجهيز اختياري)
- 1 فلاشة
- 1 صامولة
- 1 مفتاح ربط
- 1 دليل الاستعمال
- 1 عبوة الكارتون

5.2 خاصية تحديد تيار بدء التشغيل

يتم من خلال خاصية تحديد تيار بدء التشغيل الإلكترونية تقليل قدرة تيار بدء التشغيل، بحيث لا ينطلق مصدر التيار
الكهربائي. وبذلك يتم تجنب حدوث رجة عند بدء تشغيل المهاز.

6.2 الوحدة الإلكترونية للتغذية الكهربائية الثابتة / الوحدة الإلكترونية لتنظيم السرعة

تحتل خاصية تنظيم عدد اللفات الإلكترونية على المحافظة على عدد اللفات ما بين نطاق الدوران على الفارغ والتحميل
ثابتًا تقريباً. وهو ما يؤدي للتعامل المثالي مع خاتمات الشغل بفعل ثبات عدد لفات الشغل.

7.2 نظام ATC (التحكم الفعال في عزم الدوران)

إذا كانت الأسطوانة على وشك الانهصار، فإن الوحدة الإلكترونية تستشعر ذلك وتمنع استمرار دوران البريمة من خلال
إيقاف المهاز (لا يتم الميلولة دون حدوث حركة ارتدادية). وإعادة تشغيل المهاز يجب ترك المفتاح ثم إعادة الضغط
عليه من جديد.

8.2 مانع إعادة بدء التشغيل

لا يبدأ المهاز في العمل تلقائياً بعد أي انقطاع محتمل للتيار الكهربائي عندما يكون المفتاح مثبتاً على وضع التشغيل
المستمر. حيث يجب أولاً ترك المفتاح مرة أخرى ثم الضغط عليه من جديد.

9.2 خاصية حماية المهاز المرتبطة بدرجة الحرارة

ترافق خاصية حماية المحرك المرتبطة بدرجة الحرارة داخل التيار الكهربائي وكذلك سخونة المحرك وبذلك تحمي المهاز
من السخونة المفرطة.
تؤدي زيادة الحمل على المحرك بفعل الضغط الشديد لضعف قدرة المهاز بشكل ملحوظ وقد يصل الأمر لتوقف المهاز
تماماً (أعمل على لا يصل الأمر للتوقف التام للمهاز).

ونواد التنويع على أن زيادة الحمل في النطاق المسموح به ليست لها قيمة محددة، بل تتعلق في كل مرة بدرجة حرارة المركب.
إذا تعرض المهاز لزيادة الحمل يتغير تخلصه من الحمل وتشغيله لمدة 60 ثانية تقريباً على الفارغ.

10.2 استخدام كابل إطالة

لا تستخدم سوى كابل إطالة مسموح به في نطاق العمل المعنى ويراعى أن يكون ذا مقطع عرضي كافٍ. وإن فمن الممكن أن يقل أداء الجهاز ويُفسد الكابل بشدة. اخْص كابل الإطالة بصفة دورية من حيث وجود أضرار. اعمل على تغيير كابلات الإطالة التالية.

القيم الموصى بها للحد الأدنى للمقاطع العرضية والمد الأقصى لأطوال الكابلات:

AWG 12	AWG 14	مم 3,5	مم 2,5	مم 2,0	مم 1,5	المقطع العرضي للسلك
		م 50		م 30		جهد الشبكة الكهربائية 100 فلطا
125 قدم	75 قدم	م 50	م 40	م 30	م 20	جهد الشبكة الكهربائية 120-110 فلطا
			م 100		م 50	جهد الشبكة الكهربائية 240-220 فلطا

لا تستخدم كابل إطالة بمقطع عرضي 1,25 مم² و AWG 16.

11.2 كابل الإطالة في الأماكن المكشوفة

في الأماكن المكشوفة لا تستخدم سوى كابلات إطالة مصرح بها لذلك ومذكور عليها ما يفيد ذلك.

12.2 استخدام مولد أو محول

يمكن تشغيل هذا الجهاز من مولد أو من مموول في الموقع، وذلك عند الالتزام بالاشتراطات التالية: أن تكون قدرة الخرج المقاومة بالواط على الأقل ضعف القدرة المذكورة على لوحة صنع الجهاز، ويجب أن يكون جهد التشغيل في أي وقت واقعاً في نطاق 5+ 5% و 15% من الجهد الأساسي، كما يجب أن يبلغ التردد من 50 إلى 60 هرتز، وألا يزيد أبداً على 65 هرتز، ويجب توافر منظم جهد أو توماتيكي مزود بمعزز لبدء التشغيل.

لا تقم أبداً بتشغيل أجهزة أخرى على المولد/المموول في نفس الوقت. قد يؤدي تشغيل وإيقاف أجهزة أخرى لانخفاض مفاجئ وأو زيادة مفاجئة في الجهد بشكل زائد عن المد، مما قد يعرض الجهاز للأداة.

13.2 واقية الغبار لأعمال التجليخ " DG-EX 125/5"

الجهاز ملائم بشكل محدود فقط للتجليخ الفشن للأسطح المجرية من حين لآخر باستخدام أقداح التجليخ الماسية.

احترس
يُحظر التعامل مع المعادن في ظل استخدام هذا الغطاء.

ملحوظة

عند القيام بأعمال التجليخ الفشن بالأسطح المجرية كالفرسانة أو الأحجار مثلاً يوصى بصفة عامة باستخدام غطاء لشفط الغبار بنظام متوازن ومع الاستعنة بشفاط غبار مناسب من Hilti. ويُعمل هذا على حماية المستخدم وزيادة العمر الافتراضي للجهاز والأداة.

14.2 واقية الغبار لأعمال القطع السمجي والتشقيب M- DC-EX 125/5" دليلية 3

لا يجوز إجراء أعمال القطع السمجي والتشقيب في الأسطح المجرية إلا مع استخدام واقية الغبار وزلاقة دليلية.

احترس
يُحظر التعامل مع المعادن في ظل استخدام هذا الغطاء.

ملحوظة

عند القيام بأعمال القطع والتجليخ والتشقيب بالأسطح المجرية كالفرسانة أو الأحجار مثلاً يوصى بصفة عامة باستخدام غطاء لشفط الغبار بنظام متوازن ومع الاستعنة بشفاط غبار مناسب من Hilti. ويُعمل هذا على حماية المستخدم وزيادة العمر الافتراضي للجهاز والأداة.

4 واقية الغبار لأعمال القطع "C DC-EX 125/5", غطاء مدمج من النوع

للقطع والتجلية في الجدران والفرسانة.

احترس

يُحظر التعامل مع المعادن في ظل استخدام هذا الغطاء.

ملحوظة

عند القيام بأعمال القطع والتجلية والتثقب بالأسطح المحرمة كالفرسانة أو الأحجار مثلاً يوصى بصفة عامة باستخدام غطاء لشفاط الغبار بنظام متوازن ومع الاستعنة بشفاط غبار مناسب من Hilti. ويعمل هذا على حماية المستخدم وزيادة العمر الافتراضي للجهاز والأداة.

5 غطاء واق مع لوح تغطية 16.2

احترس

لفرض التجلية الخشن باستخدام أسطوانات التجلية الخشن المستقيمة ووالقطع السمجي باستخدام أسطوانات القطع السمجي عند معالجة الخامات المعدنية اقتصر على استخدام الغطاء الواقي مع لوح التغطية.

6 الحاجب الأمامي لغطاء الحماية 17.2

احترس

لفرض التجلية الخشن باستخدام أسطوانات التجلية الخشن المستقيمة ووالقطع السمجي باستخدام أسطوانات القطع السمجي عند معالجة الخامات المعدنية اقتصر على استخدام الغطاء الواقي مع الحاجب الأمامي.

3 خامات الشغل

الأسطوانات بحد أقصى للقطر 125 Ø مم، وعدد لفات 11000 لفة / دقيقة، وسرعة محيطية 80 م/ثانية، وسمك الأسطوانات المقواة بحد أقصى 6,4 مم وسمك أسطوانات القطع والتجلية بحد أقصى 2,5 مم.

الموضع	العلامات المختصرة	الاستخدام	الأسطوانات
معدني	AC-D	القطع السمجي، التثقب	أسطوانة القطع السمجي الكاشطة
حجري	DC-D	القطع السمجي، التثقب	أسطوانة القطع السمجي الماسية
معدني	AG-D, AF-D, AN-D	التجلية الخشن	أسطوانة التجلية المقواه الكاشطة
حجري	DG-CW	التجلية الخشن	أسطوانة التجلية المقواه الماسية

توزيع الأسطوانات على المعدة المراد استخدامها

الموضع	المعدة	النوع
X	X	X
X	-	-
X	-	-
-	X	-
X	-	-
X	-	-
X	-	-

الموضع	المعدة	AC-D	AG-D	AF-D	AN-D	DG-CW	DC-D
H	مقبض جانبي	X	X	X	X	X	X
I	مقبض مقوس DC BG 125 (تجهيز اختياري للطراز H)	X	X	X	X	X	X
K	صامولة ربط	X	X	X	X	X	X
L	فلنثة إحكام	X	X	X	X	X	X
M	صامولة التثبيت السريع Kwick Lock (تجهيز اختياري للطراز K)	-	X	X	X	X	X

4 الموصفات الفنية

تحفظ بحق إجراء تعديلات تقنية!

DAG 125-SE	DAG 125-S	DCG 125-S	الجهاز
الجهد الكهربائي الاسمي 220/230 فلت 5,0 أمبير / واط 1100	الجهد الكهربائي الاسمي 220/230 فلت 5,0 أمبير / واط 1100	الجهد الكهربائي الاسمي 220/230 فلت 6,4 أمبير / واط 1400	التيار الاسمي / قدرة الدخل
الجهد الكهربائي الاسمي 10,2 فلت 10,2 أمبير / واط 1050	الجهد الكهربائي الاسمي 10,2 فلت 10,2 أمبير / واط 1050	الجهد الكهربائي الاسمي 110 فلت 12,2 أمبير / واط 1200	الجهد الكهربائي الاسمي
تردد 50/60 هرتز	تردد 50/60 هرتز	تردد 50/60 هرتز	التردد الاسمي
عدد اللفات الاسمي min/11000...2800	عدد اللفات الاسمي min/11000	عدد اللفات الاسمي min/11000	عدد اللفات الاسمي
قطر 125 مم	قطر 125 مم	قطر 125 مم	أقصى قطر للاسطوانة
الأبعاد (طول x ارتفاع x عرض) بدون الغطاء 82 x 103 x 289 مم	الأبعاد (طول x ارتفاع x عرض) بدون الغطاء 82 x 103 x 289 مم	الأبعاد (طول x ارتفاع x عرض) بدون الغطاء 82 x 103 x 304 مم	الأبعاد (طول x ارتفاع x عرض) بدون الغطاء
وزن 2,2 كجم	وزن 2,2 كجم	وزن 2,4 كجم	الوزن طبقاً لبروتوكول EPTA 01/2003

الأجزاء ومعلومات الاستخدام

بريمة الإدارية المملوكة	M 14	الجهد الكهربائي الاسمي
طول البريمة	مم 22	قطر 125 مم
فتحة المماية (عزل مزدوج)	IEC / EN	فتحة المماية طبقاً لمواصفات EN 60745-1

ملحوظة

تم قياس مستوى الاهتزاز الوارد في هذا الدليل طبقاً لأحد معايير القياس التابعة للمواصفة EN 60745 ويمكن الاستعانة به في إجراء مقارنة بين الأدوات الكهربائية مع بعضها البعض. وهو يصلح أيضاً لتقدير حمل الاهتزاز على الأداة الكهربائية مؤقتة. ومستوى الاهتزاز المذكور يخص الاستخدامات الرئيسية للأداة الكهربائية. أما إذا تم استخدام الأداة الكهربائية في تطبيقات أخرى مع أدوات شغل مختلفة للمواصفات أو دون صيانة كافية، فيفي هذه الحالة قد يختلف مستوى الاهتزاز. وقد يزيد هذا من حمل الاهتزاز خلال مدة العمل بالكامل بصورة واسعة. وتتقدير حمل الاهتزاز تدريجاً دقيقاً ينبغي أيضاً مراعاة الأوقات التي يتم فيها إيقاف الجهاز أو التي يكون فيها الجهاز مشغلاً ولكن دون استخدام حقيقي. ويمكن أن يقلل هذا من حمل الاهتزاز خلال مدة العمل بالكامل بصورة واضحة. احرص على اتخاذ إجراءات إضافية للسلامة من شأنها حماية المستخدم من تأثير الاهتزازات مثل: صيانة الأداة الكهربائية وأدوات الشغل والمحافظة على الأيدي في حالة دافئة وتنظيم مراحل العمل.

معلومات الضجيج (طبقاً للمواصفة EN 60745-1) :

مستوى ضغط الصوت الاعتيادي المبعث مصنف بالفئة A للطراز DCG 125	مستوى شدة الصوت الاعتيادي مصنف بالفئة A للطراز DCG 125
مستوى ضغط الصوت الاعتيادي المبعث مصنف بالفئة A للطراز DCG 125	مستوى ضغط الصوت الاعتيادي مصنف بالفئة A للطراز DCG 125

ar

مستوى شدة الصوت الاعتيادي مصنف بالفئة A للطراز DAG 125	98 ديسibel (A)
مستوى ضغط الصوت الاعتيادي المنبعث مصنف بالفئة A	87 ديسibel (A)
نسبة التفاوت بالنسبة لمستويات الصوت المذكورة	3 ديسibel (A)
معلومات الاهتزاز طبقاً للمواصفة EN 60745-1	
قيمة الاهتزاز ثلاثة المحاور (محصلة متغيرات الاهتزاز) DAG 125-S / DAG 125-SE للجهاز	طبقاً للمواصفة EN 60745-2-3
تبلغ الأسطع مع استخدام المقاييس القياسية a h,AG	5,8 م/ثانية ²
تحلخ الأسطع مع استخدام مقبض مخفض للاهتزاز a h,AG	4,6 م/ثانية ²
تحلخ الأسطع مع استخدام المقاييس المقوس a h,AG	5,9 م/ثانية ²
نسبة التفاوت (K) للجهاز DCG 125-S	1,5 م/ثانية ²
قيمة الاهتزاز ثلاثة المحاور (محصلة متغيرات الاهتزاز) للجهاز	طبقاً للمواصفة EN 60745-2-3
تبلغ الأسطع مع استخدام المقاييس القياسية a h,AG	6,4 م/ثانية ²
تحلخ الأسطع مع استخدام مقبض مخفض للاهتزاز a h,AG	5,7 م/ثانية ²
تحلخ الأسطع مع استخدام المقاييس المقوس a h,AG	5,8 م/ثانية ²
نسبة التفاوت (K)	1,5 م/ثانية ²
معلومات إضافية	تطبيقات أخرى، مثل القطع قد تؤدي إلى قيم اهتزاز مغيرة.

5 إرشادات السلامة

2.1.5 السلامة الكهربائية

- (أ) يجب أن يكون قابس توصيل الأداة الكهربائية متلائماً مع المقاييس. لا يجوز تديل القابس بأي حال من الأحوال. لا تستخدم قوابس مهابأة مع أدوات كهربائية ذات وصلة أرضي محمية. القوابس غير المعدلة والمقاييس الملائمة تقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- (ب) تجنب حدوث تلامس للجسم مع أسطح مؤضة مثل الأسطح الخاصة بالمواسير وأجهزة التدفئة والمواقد والثلاجات. ينشأ خطر متزايد من حدوث صدمة كهربائية عندما يكون جسمك متصل بالأرض.
- (ت) أبعد الأدوات الكهربائية عن الأمطار أو البال. تسرب الماء إلى داخل الأداة الكهربائية يزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- (ث) لا تستخدم الكابل في الغرض غير المخصص له، لأن تستخدمه لحمل الأداة الكهربائية أو تعليقها أو لسحب القابس من المقاييس. احتفظ بالكابل بعيداً عن السفوننة والزيريت والموافف الحادة والاجزاء المتركرة للهياكل. الكابلات التالفة أو المتتشابكة تزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- (ج) عندما تتحمل بادارة كهربائية في مكان مكشوف، لا تستخدم سوى كابلات الإطالة المناسبة للعمل في النطاقخارجي. استخدام كابل إطالة مناسب للعمل في النطاقخارجي يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- (ح) إذا تعدد تجنب تشغيل الأداة الكهربائية في محيط رطب، فاستخدم مفتاح حماية من تسرب التيار.

1.5 إرشادات السلامة العامة المتعلقة بالأدوات الكهربائية



- احرص على قراءة جميع إرشادات السلامة والتعليمات. أي تقصير أو إهمال في تطبيق إرشادات السلامة والتعليمات قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو حريق وأصوات خطيرة. احتفظ بجميع مستندات إرشادات السلامة والتعليمات لاستخدامها عند الحاجة إليها فيما بعد. يقصد بمصطلح «الأداة الكهربائية» الوارد ذكره في إرشادات السلامة الأدوات الكهربائية المشغولة بالكهرباء (باستخدام كابل الكهرباء) وكذلك الأدوات الكهربائية المشغلة بالبطاريات (بدون كابل الكهرباء).

1.1.5 سلامة مكان العمل

- (أ)حافظ على نطاق عملك نظيفاً ومفضلاً بشكل جيد. المفوض أو أماكن العمل غير المضاء يمكن أن تؤدي لوقوع حوادث.
- (ب) لا تعمل بالأداة الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار يتواجد به سوائل أو غازات أو أنواع غبار قابلة للاشتعال. الأدوات الكهربائية تولد شرراً يمكن أن يؤدي لإشعال الغبار أو الأبخرة.
- (ت) احرص على إبعاد الأطفال والأشخاص الآخرين أثناء استخدام الأداة الكهربائية. في حالة انصراف انتباهك قد تفقد السيطرة على الجهاز.

هذه التعليمات. الأدوات الكهربائية خطيرة في حالة استخدامها من قبل أشخاص ليست لديهم الخبرة اللازمة.

(ج) احرص على العناية التامة بالأدوات الكهربائية. افحص الأجزاء المتحركة من بيت أداتك لوظيفتها بدون مشاكل وعدم انصرافها وأفحصها من حيث وجود أجزاء مكسورة أو متعرضة للضرر يمكن أن تؤثر سلباً على وظيفة الأداة الكهربائية. اعمل على إصلاح الأجزاء التالفة قبل استخدام الجهاز. الكثير من المحادد مصدرها الأدوات الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردي.

(د) حافظ على أدوات القطع حادة ونظيفة. تميز أدوات القطع ذات حواف القطع الحادة التي يتم عنايتها كما ينبغي بأنها أقل عرضة للتغير وأسهل في الاستخدام.

(هـ) استخدم الأداة الكهربائية والملحقات التكميلية وأدوات العمل وخلافه طبقاً لهذه التعليمات. احرص في هذه الأثناء على مراعاة اشتراطات العمل والمهمة المراد تنفيذها. استخدام الأدوات الكهربائية في تطبيقات غير تلك المقررة لها يمكن أن يؤدي لمواقف خطيرة.

5.1.5 الخدمة

(أ) اعمل على إصلاح أداتك الكهربائية على أيدي فنيين معتمدين فقط والاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. وبذلك تتأكد أن سلامة الأداة الكهربائية تظل قائمة.

2.5 إرشادات السلامة العامة المتعلقة بأعمال التغليف والتجلیخ بالأواخ الصنفرة والعمل بالفرشات السلكية والقطع السجلي

(أ) تستخدم هذه الأداة الكهربائية كمجلحة ومملخة قطع، احرص على مراعاة جميع إرشادات السلامة والتعليمات والرسومات والبيانات المرفقة مع الجهاز. وإذا لم تزد التعليمات التالية، فمن الممكن أن تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق و/أو تعرض لإصابات بالغة.

(ب) هذه الأداة الكهربائية غير مناسبة للتغليف بأواخ السفرة والعمل باستخدام الفرشات السلكية والتلمييع، ويراعي أن استخدام الأداة الكهربائية في استخدامات غير مخصصة لها يمكن أن يتسبب في التعرض لخطر إصابات.

(ت) لا تستخدم ملحق تكميلي لم تقم المجهة الصانعة بإقراره والتوصية باستدامه خصيصاً لهذه الأداة الكهربائية. وليس معنى تمكّنك من تثبيت الملحق التكميلي بأداتك الكهربائية ضمان استخدامه بشكل آمن.

(ث) يجب لا يقل عدد اللفات المسموح به لأداة الشغل عن عدد اللفات الأقصى المدون على الأداة الكهربائية. فالملحق التكميلي الذي يدور بسرعة أكبر من السرعة المسموح بها يمكن أن ينكسر ويتطاير في النطاق المحيط.

(ج) يجب أن ينطابق مقدار القطر الخارجي والسمك لأداة الشغل مع مقاسات الأداة الكهربائية الخاصة

استخدام مفتاح الحماية من تسرب التيار يقلل خطر حدوث صدمة كهربائية.

3.1.5 سلامة الأشخاص

(أ) كن يقظاً وانتبه لما تفعل وتعامل مع الأداة الكهربائية بتعقل عند العمل بها. لا تستخدم الأداة الكهربائية عندما تكون مرهقاً أو واقعاً تحت تأثير العقاقير المقدرة أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة أثناء استخدام الأداة الكهربائية قد يؤدي لإصابات خطيرة.

(ب) ارتدي تمهيزات وقاية شخصية وارتد دائمًا نظارة واقية. ارتدي تمهيزات وقاية شخصية، مثل قناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان المضادة للانزلاق وفوترة الوقاية أو واقي السمع، تبعاً لنوع واستخدام الأداة الكهربائية، يقلل من خطر الإصابات.

(ت) تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد أن الأداة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالكهرباء، وألا أو بالبطارية وقبل رفعها أو عملها. إذا كان إصبعك على المفتاح عند حمل الأداة الكهربائية أو كان الجهاز في وضع التشغيل عند التوصيل بالكهرباء، فقد يؤدي ذلك لوقوع حوادث.

(ث) أبعد أدوات الضبط أو مفاتيح ربط البراغي قبل تشغيل الأداة الكهربائية. الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز يمكن أن يؤدي لحوادث إصابات.

(ع) تجنب اتخاذ وضع غير طبيعي للجسم. احرص على أن تكون واقفاً بأمان وحافظ على توازنك في جميع الأوضاع. من خلال ذلك تستطيع السيطرة على الأداة الكهربائية بشكل أفضل في المواقف المفاجئة.

(خ) ارتدي ملابس مناسبة. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو حلية. احرص على أن يكون الشعر والملابس الفضفاضة أو الأجزاء المتركرة. الملابس التي تتثبيك في الأجزاء المتركرة.

(ذ) إذا أمكن تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد أنها موصلة ومستخدمة بشكل سليم. استخدام تجهيز شفط الغبار يمكن أن يقلل الأخطار الناتجة عن الغبار.

4.1.5 استخدام الأداة الكهربائية والتعامل معها

(أ) لا تفوت في التحميل على الجهاز. استخدم الأداة الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به. استخدام الأداة الكهربائية المناسبة تتيح لك العمل بشكل أفضل وأكثر أماناً في نطاق العمل المقرر.

(ب) لا تستخدم أداة كهربائية ذات مفتاح تالف. الأداة الكهربائية التي لم يعد يمكن تشغيلها أو إطفاؤها تعتبر خطيرة ويجب إصلاحها.

(ت) أسبس القابس من المقبس وألافلج البطارية من الجهاز قبل إجراء عمليات ضبط الجهاز، أو استبدال أجزاء الملحقات التكميلية أو عند ترك الجهاز. هذا الإجراء الوقائي يمنع بدء تشغيل الأداة الكهربائية دون قصد.

(ث) احتفظ بالأدوات الكهربائية غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام الجهاز من قبل أشخاص ليسوا على دراية به أو لم يقرأوا

الدوارة يمكن أن تصل إلى سطح الارتكاز مما قد يتسبب في فقدان السيطرة على الأداة الكهربائية.
ش) لا تترك الأداة الكهربائية دائمةً أثناً، مملأ لها. فمن الممكن أن تشتبك ملمسك مع آداة الشغل الدوارة من خلال التلامس غير المتوقع ومن ثم تتسبب آداة الشغل في جروح عاشرة بمساك.

(ص) قم بتنظيف فتحات التبوية بالآداة الكهربائية بصفة منتظمة. تسبب مروحة المحرك الغيار إلى جسم الجهاز، ويمكن أن يتسبب التراكم الشديد للغبار المعدني في حدوث اختمار كهربائية.

(ض) لا تستخدم الأداة الكهربائية بالقرب من مواد قابلة للاشتعال. حيث يمكن أن يتسبب الشرر في إشعال هذه المواد.

(ط) لا تستخدم أدوات عمل تتطلب استخدام سوائل معها. استخدام الماء أو أيّة سوائل تبريد أخرى يمكن أن يعرّضك لصعقة كهربائية.

3.5 الحركة الارتدادية وإرشادات السلامة المعنية

الحركة الارتدادية هي رد فعل المفاجئ بسبب تغير أو إعاقة آداة الشغل الدوارة، مثل أسطوانة التخليل وصحن التخليل والفرشاة السلكية وخلافه، حيث إن التغير والإعاقة يؤدي إلى التوقف المفاجئ للأداة الشغل الدوارة. وبالتالي فإن الآداة الكهربائية غير المتحكم بها تزداد سرعتها في عكس اتجاه دوران آداة الشغل عند موضع الإعاقة.

فعلى سبيل المثال إذا تغيرت أسطوانة التخليل بشيء ما أو تعرض لإعاقة في قطعة الشغل، يمكن أن تتصدر حافة أسطوانة التخليل المتولدة في قطعة الشغل مما يتسبب في انحراف أسطوانة التخليل أو حدوث حركة ارتدادية. وعندئذ تتمرك أسطوانة التخليل نحو المستخدم أو بعيدا عنه تبعاً لاتجاه دوران الأسطوانة في موضع الإعاقة. ويمكن أيضاً أن تنكسر أسطوانات التخليل في تلك الأثناء. تحدث الحركة الارتدادية نتيجة للاستخدام الفاطئ أو غير السليم للأداة الكهربائية. ويمكن تجنب حدوثه من خلال اتباع إجراءات الوقاية المناسبة، كما سيتم شرحه فيما يلي.

(أ) أمسك الآداة الكهربائية جيداً واحرص على أن يكون جسدك وذراعيك في وضع يمكن من كبح القوى الارتدادية. استخدم دائمياً المقبض الإضافي في حالة وجوده، لتحقيق أقصى سيطرة ممكنة على القوى الارتدادية أو عزم رد الفعل أثناً، الدوار، السريع، ويستطيع المستخدم السيطرة على القوى الارتدادية ورد الفعل من خلال اتباع إجراءات الوقاية المناسبة.

(ب) لا تضع يدك أبداً بالقرب من أدوات الشغل الدوارة. حيث يمكن أن تتمرك آداة الشغل على يديك في حالة حدوث حركة ارتدادية.

(ت) أبعد جسدك عن نطاق حركة الآداة الكهربائية في حالة حدوث حركة ارتدادية. حيث إن الحركة الارتدادية تدفع الآداة الكهربائية في اتجاه معاكس لحركة أسطوانة التخليل عند موضع الإعاقة.

(ث) احرص على توخي المذكرة الشديدة عند العمل في نطاق الأركان والموافف الماءة وخلافه، وتتجنب تعرّض أدوات الشغل للارتداد أو الانصمار من

بك، حيث إن أدوات الشغل ذات المقاسات الفاتحة لا يمكن تأمّلها بشكل كافٍ أو السيطرة عليها.

(خ) أدوات الشغل ذات الولجة اللولبية يجب أن تناسب لولب بريمة التخليل تماماً. في حالة أدوات الشغل التي يتم تركيبها بواسطة فلانشة يجب أن يكون يناسب قطر ثقب آداة الشغل قطر حاضن الفلانشة. أدوات الشغل غير المثبتة بشكل مضبوط في الآداة الكهربائية تدور بشكل متوازن ومتزنة بقوّة وقد تسبّب في فقدان السيطرة.

(لا) لا تستخدم أدوات شغل تالفة. يفصّل أدوات الشغل قبل كل استخدام، مثل أسطوانات التجليخ من حيث وجود تصدعات وتشققات، وصحيون التجليخ من حيث وجود تشققات أو بري أو تأكل شديد، والفرشات السلكية من حيث وجود أسلاك سائبة أو مكسورة. إذا تعرّضت الآداة الكهربائية أو آداة الشغل للسقوط، فتأكد من عدم حدوث آية أضرار أو استخدم آداة عمل غير متضررة. بعد أن تقوم بفحص آداة الشغل وتركيبها ابتعد أنت والأشخاص الموجودين بالقرب من الجهاز عن

نطاق دوران آداة الشغل ودع الجهاز يدور بأقصى عدد لفات لمدة دقيقة واحدة. وغالباً ما تكسر أدوات الشغل التالفة خلال مدة الاختبار هذه.

(د) ارتدي تجبيزات الحماية الشخصية. تتضمّن تجبيزات الحماية الشخصية إيقاعاً واقياً للوجه بالكامل أو واقياً للعينين أو نظارة واقية. وبقدر الإمكان احرص على ارتداء كمامات واقية من الغبار أو واقياً للسمع أو قفازات حماية أو مثراً خاصاً يقييك من جزيئات التخليل وجزيئات المواد الصغيرة. ينبغي حماية العينين من الأجبان الغربية المتباينة التي تنتج في مختلف الاستخدامات. فمن شأن الكامامة الواقعية من الغبار أو كمامات الواقية للتنفس فلتلة الغبار الناتج أثناء الاستخدام. إذا تعرّضت لضوضاء عالية لعدة طوبلة يمكن أن تصاب بفقدان للسمع.

(ذ) في حالة وجود أشخاص آخرين احرص على تواجدهم على مسافة آمنة من نطاق عملك. ويجب على كل من يدخل في نطاق عملك أن يرتدي تجبيزات الحماية الشخصية. فقد تتطاير شظايا من قطعة الشغل وأجزاء مكسورة من الأدوات المستخدمة وتتسرب في وقوع إصابات، حتى خارج نطاق عملك المباشر.

(ع) عند إجراء أعمال يحتفل فيها أن تلامس آداة العمل مع أسلاك كهربائية مخفية أو مع سلك الكهرباء للجهاز ذاته، أمسك الجهاز من ملامسة سلك الموزولة فقط. حيث أن ملامسة سلك الموزولة يسري فيه التيار الكهربائي يمكن أن ينقل المهد الكهربائي للأجزاء المعدنية بالجهاز وبؤدي لحدوث صدمة كهربائية.

(ز) أبعد كابل الكهرباء عن أدوات الشغل الدوارة. في حالة فقدان السيطرة على الجهاز يمكن أن يقطع أو ينحصر كابل الكهرباء وتصل يدك أو ذراعك إلى آداة الشغل الدوارة.

(س) لا تضع الآداة الكهربائية أبداً على سطح ارتكاز قبل أن تتوّقف آداة الشغل تماماً. فأداة الشغل

- للانحراف أو الإعاقه وبالتالي إمكانية حدوث حركة ارتدادية أو انكسار أداة التخليل.
- (ب) تجنب النطاق الموجود أمام وخلف أسطوانة القطع الدواارة. إذا أبعدت أسطوانة القطع المتوجلة في قطعة الشغل، فمن الممكن في حالة حدوث حركة ارتدادية أن تنزلق الأداة الكهربائية مع الأسطوانة الدوارة نحوك ماشرة.
- (ت) إذا تعرضت لأسطوانة القطع للانصار أو توافت عن العمل، فأوقف الجهاز واحتفظ به في وضع متزن، إلى أن تتوقف الأسطوانة تماماً. ولا تحاول أبداً سحب أسطوانة القطع المستمرة في الدواران من موضع القطع، وإلا فقد تحدث حركة ارتدادية. حدد سبب الانصار وتغلب عليه.
- (ث) لا تقم بإعادة تشغيل الأداة الكهربائية طالما أنها موجودة في قطعة الشغل. احرص على أن تصل أسطوانة القطع إلى أقصى عدد لفات لها أولاً قبل أن تواصل القطع بحرص، وإلا فمن الممكن أن تتعثر الأسطوانة بعائق ما وتندفع من قطعة الشغل أو تتسبب في حدوث حركة ارتدادية.
- (ج) قم بتدعميم الأنواح أو قطع الشغل الكبيرة للحد من خطر حدوث حركة ارتدادية من جراء انصار أسطوانة القطع. قطع الشغل الكبيرة يمكن أن تتعرض للانفصال بفعل وزنها الذاتي. يجب تدعيم قطعة الشغل على كل الجانبين وكذلك بالقرب من موضع القطع والمادة.
- (د) احرص على توخي الحذر الشديد عند عمل «قطوع موجفة» في الجدران القائمة أو النطاقات الأخرى الكامنة. حيث يمكن أن تتسبب أسطوانة القطع المتوجلة في حدوث حركة ارتدادية عند القطع في مواسير الغاز أو المياه أو الوصلات الكهربائية أو الأجسام الأخرى.

6.5 إرشادات إضافية للسلامة

1.6.5 سلامة الأشخاص

- (أ) أمسك الجهاز دائماً بكلتا اليدين من المقابض المخصصة لذلك. حافظ على المقابض جافة ونظيفة وخالية من الزيت والشحوم.
- (ب) إذا تم تشغيل الجهاز دون استخدام شفاط للغار، فإنه يجب استخدام واقي خفيف للتنفس عند إجراء أعمال يتولد عنها غبار.
- (ت) خذ قسطاناً من الراحة أثناء العمل واحرص على عمل تمارين استرخاء وتمارين للأصابع لغرض سريان الدم في الأصابع بشكل أفضل.
- (ث) تجنب ملامسة الأجزاء الدوارة. لا تقم بتشغيل الجهاز إلا في نطاق العمل. ملامسة الأجزاء الدوارة، وخصوصاً الأدوات الدوارة، يمكن أن يؤدي لمحدث إصابات.
- (ج) عند العمل قم بإبعاد كابلات الكهرباء وكابلات الإطالة دائماً خلف الجهاز. من شأن هذا أن يقلل خطر السقوط أثناء العمل بسبب الكابل.
- (د) لغرض التخليل يثنى باستخدام أسطوانات التخليل الخشن المستقيمة والقطع السججي باستخدام

خلال قطعة الشغل. تميل أداة الشغل الدوارة إلى الانصار عند العمل في الأركان والزوايا المادة أو عند ما ترنو. ويسبب ذلك في فقدان السيطرة أو حدوث حركة ارتدادية.

(ه) لا تستخد نصل منشار جنزيري أو مسنن. فمثل هذه الأدوات كثيراً ما تتسبب في حدوث حركة ارتدادية أو فقدان السيطرة على الأداة الكهربائية.

4.5 إرشادات السلامة الخاصة المتعلقة بالتجليخ والقطع السججي

- (أ) اقتصر على استخدام أدوات التخليل المسموح بها لأداتك الكهربائية والغطاء الواقي المخصص لأنواع التجليخ هذه. أدوات التخليل غير المقرر استخدامها مع هذه الأداة الكهربائية لا يمكن تأميمها بشكل كاف ومن ثم تصبح غير آمنة.
- (ب) أسطوانات التجليخ المائلة يجب تركيبها بحيث لا يبرز سطح التجليخ عن مستوى حافة غطاء المادة. في حالة تركيب أسطوانة التجليخ بشكل غير صحيح، بحيث تبرز عن مستوى حافة غطاء المادة فلا يمكن توفير الحماية بشكل كاف.
- (ت) يجب تركيب الغطاء الواقي على الأداة الكهربائية بإحكام كما يجب ضبطه ليوفر أقصى درجات الأمانة. حيث لا يمكن التخلص للمستخدم إلا بأصغر جزء ممكن من سطح التجليخ. يُسمى الغطاء الواقي في حماية المستخدم من الشظايا المنطافية أو ملامسة جسم التجليخ بشكل غير مقصود وكذلك حمايته من الشر الذي يمكن أن يعرق ملامسه.
- (ث) يجب استخدام أدوات التجليخ فقط لأغراض الاستخدام الموصى بها. على سبيل المثال: لا تقم أبداً بالتجليخ باستخدام السطح الباهي لأسطوانة قطع، فأسطوانات القطع مخصصة لقطع المواد باستخدام حافة الأسطوانة. ويمكن أن يؤدي تأثير القوى الجاذبية الواقع على أداة التجليخ هذه إلى انكسارها.
- (ج) استخدم دائمًا فلينشات إحكام غير تالفة بالمقاييس والشكل المناسب لأسطوانة التجليخ التي اخترتها. إذ أن الفلينشات المناسبة تدعم أسطوانة التجليخ وتقلل بذلك من خطر تعرض أسطوانة التجليخ للكسر. يمكن أن تختلف الفلينشات المخصصة لأسطوانات القطع عن الفلينشات المخصصة لأسطوانات التجليخ الأخرى.
- (د) لا تستخد أسطوانات التجليخ المستملكة الخاصة بأدوات كهربائية كبيرة نسبياً. فأسطوانات التجليخ الخاصة بالأدوات الكهربائية الكبيرة نسبياً غير مصممة للعمل بعدد اللفات الأعلى للأدوات الكهربائية الصغيرة نسبياً ويمكن أن تنكسر.

5.5 المزيد من إرشادات السلامة الخاصة المتعلقة بالقطع السججي

- (أ) تجنب حدوث إعاقة لأسطوانة القطع أو الضغط على الجهاز بقوة زائدة للغاية. لا تقم بعمل قطع غائرة بشكل زائد. حيث إن التعميل الزائد على أسطوانة القطع يزيد من درجة الإجهاد الواقع عليها ومن قابليتها

3.6.5 السلامة الكهربائية



- (ا) قبل بدء العمل افحص نطاق العمل من حيث وجود توصيلات كهرباء مقطأة أو مواسير للفار والماء، مثلاً باستخدام جهاز للكشف عن المعادن. الأجزاء المعدنية الفارجية بالجهاز يمكن أن يسري فيها الجهد الكهربائي، وذلك إذا قمت سبوا بإللاف إحدى توصيلات الجهاز على سبيل المثال. ويمثل هذا خطراً شديداً في حالة حدوث صدمة كهربائية.
- (ب) افحص أسلاك توصيل الجهاز بشكل منتظم وعند تلفها أعمل على تغييرها بمعروفة فني معتمدة. في حالة تعرض سلك توصيل الأداة الكهربائية للتلف يجب استبداله بسلك التوصيل المخصص لهذا الغرض، والذي يجب الحصول عليه من خلال خدمة العملاء. افحص توصيلات الإطالة بشكل منتظم واستبدلها عند ما تتلف. في حالة تلف كابل الكهرباء، أو كابل الإطالة أثناء العمل، فلا يجوز لمس الكابل.
- (ت) اعمل على فحص الأجهزة المتنسخة على فترات زمنية منتظمة لدى خدمة Hilti في حالة التعامل المتكرر مع مواد موصولة للكهرباء. يمكن أن يؤدي الفيروس الملتصق بسطح الجهاز ولأسبابها الفيروس الناتج من مواد موصولة للكهرباء أو الرطوبة إلى التعرض لخدمة كهربائية في بعض الظروف غير الملائمة.
- (ث) عند العمل باستخدام أداة كهربائية في مكان مشكوف تأكد أن الجهاز موصل بالشبكة الكهربائية بواسطة مفتاح حماية من تسرب التيار (RCD) بتيار إللاق 30 ملي أمبير كحد أقصى. استخدام مفتاح الحماية من تسرب التيار يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- (ج) ينصح بصفة أساسية باستخدام مفتاح حماية من تسرب التيار (RCD) بتيار إللاق 30 ملي أمبير كحد أقصى.

4.6.5 مكان العمل

- (ا) اعمل على توفير إضاءة جيدة لمنطقة العمل.
- (ب) اعمل على توفير تهوية جيدة لمكان العمل. أماكن العمل سبعة التهوية يمكن أن تسبب أضراراً صحية بسبب التلوث الغبار.
- (ت) أثناء أعمال الثقب قم بتأمين النطاق الواقع على الجهة المقابلة للعمل. الشظايا المتناثرة يمكن أن تتطاير وأو تسقط وتصيب الآخرين.
- (ث) عمل الشقوق في الهوائيات الماء أو الإناءات الأخرى يمكن أن يؤثر سلباً على ثباتها، وبصفة خاصة عند فصل قضبان حديد التسلسلي أو الكمرات. قبل بدء العمل استشر محلل قوى الإجهاد المسؤول أو المهندس المعماري أو إدارة الموقع المختصة.

أسطوانات القطع السججي عند معالجة الخامات المعدنية اقتصر على استخدام الغطاء الواقي مع لوح التغطية.

- (خ) ينبغي توجيه الأطفال إلى عدم اللعب بالجهاز.
- (د) الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو الأشخاص ذي البنية الضعيفة دون تدريبهم.
- (ذ) لا تستخدم الجهاز إذا كان بدء التشغيل يتم بصعوبة أو بقاوة، حيث تكون هناك إمكانية لتعطل الوحدة الإلكترونية. أعمل على إصلاح الجهاز على وجه السرعة لدى خدمة Hilti.
- (ر) القبار الناتج عن خامات مثل الطلاء المحتوي على الرصاص وبعض أنواع الأخشاب والمعادن هو غبار ضار بالصحة، ملامسته أو استنشاقه قد يسبب أعراض حساسية وأو/أو أمراض الجهاز التنفسي للمستخدم أو للأشخاص المتأجرين على مقربة منه. هناك أنواع معينة مسرطنة من القبار مثل غبار خشب البلوط أو غبار نباتي، ولا سيما إذا ارتبطت هذه الأنواع بماء إضافية لمعالجة الأخشاب (مثل الكروم ومواد حماية الأخشاب). لا يجوز التعامل مع المواد المحتوية على الأسيتيسوس إلا من قبل فنيين مختصين.
- استخدم شفاطاً لغبار حيثما أمكن. للحصول على درجة شفط عالية لغبار، استخدم مزيج الغبار المحمول الموصى به من Hilti المخصص لغبار الأخشاب وأ/أو المعادن والذي تمت مواؤته مع هذه الأداة الكهربائية. احرص على توفير تهوية جيدة لمكان العمل. ينصح بارتداء كماماً مزودة بفلتر من الفئة P2. احرص على مراعاة التعليمات السارية في بلدك بخصوص المواد المراد التعامل معها.

2.6.5 الاستخدام والتعامل بعناية مع الأدوات الكهربائية

- (ا) يجب حفظ واستعمال أسطوانات التجليخ المشن بعناية طبقاً لتعليمات المهة الصانعة.
- (ب) تأكد أن أدوات التجليخ مرتبة طبقاً لتعليمات المهة الصانعة.
- (ت) احرص على استخدام البطانات، إذا كانت مرفقة مع أداة التجليخ وتم التنويه على استخدامها.
- (ث) لا تستخدم الأداة الكهربائية أبداً بدون الغطاء الواقي.
- (ج) يجب تثبيت قطعة الشغل بشكل جيد.
- (خ) احرص قبل الاستخدام على تركيب وثبتت أداة التجليخ بشكل صحيح، ودع الأداة تدور على الفارغ في وضع آمن لمدة 60 ثانية. أوقف الجهاز على الفور، إذا طرأ أية اهتزازات خطيرة وإذا تم رصد أية عيوب أخرى، وإذا حدثت هذه الحالة افحص الماكينة لتحديد السبب.
- (ذ) لا تستخدم أبداً أسطوانات القطع السججية للقيام بالتجليخ المشن.
- (د) احرص عند الاستخدام على لا يشكل الشر الم molest خطراً، مثلاً بالنسبة لك أو للأشخاص الآخرين. ولذا الغرض أضيبط الغطاء، الواقي بشكل صحيح.
- (ذ) بعد انكسار ميكانيكية أخرى يجب فحص الجهاز لدى مركز خدمة Hilti.

5.6.5 تجهيزات الوقاية الشخصية



ملائمة وخوذة حماية وواقي للسمع وقفاز واقي وواقي خفيف للتنفس.

أثناء استخدام الجهاز يجب على المستخدم والأشخاص المتواجدين على م近距离 منه استعمال نظارة واقية

6 التشغيل



1.2.6 تركيب الغطاء الواقي أو الغطاء الواقي المزود بلوح تغطية 8

ملحوظة

الطرف المشفر الموجود على الغطاء الواقي يضمن تركيب الغطاء الواقي الملائم للجهاز. بالإضافة إلى ذلك يمكنه الطرف المشفر سقوط الغطاء الواقي على الأداة.

- ركب الغطاء الواقي على رقبة البريمة بحيث تتفاوت علامتي المثلث في كل من الغطاء الواقي والجهاز.
- اضغط الغطاء الواقي على رقبة البريمة، اضغط زر تحرير الغطاء وأدر الغطاء الواقي إلى أن يستقر في موضعه ويرتد زر تحرير الغطاء مرة أخرى.

2.2.6 تعديل وضع الغطاء الواقي 7

- اضغط زر تحرير الغطاء وأدر الغطاء الواقي إلى الوضع المرغوب إلى أن يستقر في موضعه.

احترس في حالة استخدام ملحقات تكميلية أخرى غير الموصى بها لمجالغ الزوايا من Hilti بالارتباط مع مجالغ الزوايا المذكورة أعلاه يجب قبل الاستخدام قراءة دليل استعمال الملحقات التكميلية ومراجعة كافة الإرشادات.

تحذير يجب أن يكون المقبض الجانبي مركبا عند تنفيذ جميع الأعمال.

اربط المقبض الجانبي لمبة الجهاز اليسرى أو اليمنى.

احترس احرص على موافمة وضع الغطاء الواقي مع متطلبات الشغل المعنية.

احترس يجب دائماً أن يكون الجانب المغلق للفطاء الواقي جهة المستخدم.

4.2.6 تركيب وفك الحاجب الأمامي 9

- قم بتركيب الحاجب الأمامي بينما الجانب المغلق، كما هو موضح بالصورة، على غطاء الحماية القياسي إلى أن يثبت القفل.
- لفك الحاجب الأمامي افتح قفل الحاجب الأمامي وأخلعه بجدته من غطاء الحماية القياسي.

1.6 تركيب المقبض الجانبي

تحذير تأكد أن عدد اللفات المدون على أداة التجلیخ مساوٍ أو أكبر من عدد اللفات الاسمي للمجلة.

احترس احرص على موافمة وضع الغطاء الواقي مع متطلبات الشغل المعنية.

احترس يجب دائماً أن يكون الجانب المغلق للفطاء الواقي جهة المستخدم.

3.6 تركيب وفك أداة الشغل 10

تحذير تأكد أن عدد اللفات المدون على أداة التجلیخ مساوٍ أو أكبر من عدد اللفات الاسمي للمجلة.

احترس يجب دائماً أن يكون الجانب المغلق للفطاء الواقي جهة المستخدم.

1.4.6 تركيب وفك أداة الشغل باستخدام صامولة التثبيت السريع

ملحوظة
يجب أن يتواجد السهم الموضح على الجانب العلوي في إطار العلامة الاسترشادية. إذا تم بربط صامولة الشد السريع Kwik-Lock دون أن يكون السهم موجوداً في إطار العلامة الاسترشادية، فلن يعود بالإمكان فكها بيدوايا. وفي هذه الحالة قم بعمل صامولة الشد السريع Kwik-Lock باستخدام مفتاح الربط (وليس باستخدام زرديا).

1. قم بتنظيف فلنشة الإحكام وصامولة الشد السريع Kwik-Lock.
2. اهترس: هناك حلقة إحكام مركبة في فلنشة الإحكام. في حالة عدم وجود حلقة الإحكام هذه أو إذا كانت تالفة، يجب تغيير فلنشة الإحكام. ركب فلنشة الإحكام على بريمة التثبيط.
3. قم بتركيب أداة الشغل.
4. اربط صامولة الشد السريع Kwik-Lock (حيث تكون الكتابة ظاهرة عندما تكون الصامولة مربوطة) حتى تستقر على أسطوانة التثبيط الفخش.
5. اهترس: يجوز الضغط على زر تثبيت البريمة فقط عندما تكون بريمة التثبيط متوقفة تماماً. اضغط على زر تثبيت البريمة واحتفظ به مضغوطاً.
6. استمر في إدارة أسطوانة التثبيط الفخش بدويا بقوّة في اتجاه حركة عقارب الساعة، إلى أن يتم إحكام ربط صامولة الشد السريع Kwik-Lock. ثم اترك زر تثبيت البريمة.
7. لفرض خلع أداة الشغل قم بتنفيذ نفس خطوات التركيب ولكن بترتيب عكسي.

5.6 إدارة رأس ناقل الحركة

ملحوظة
لكي ينسني لك العمل بأمان وبدون إرهاق في كل الأوضاع أهتمنا لك إمكانية (كتوريك) مفتاح التشغيل والإيقاف إلى أعلى مثلاً ضبط رأس ناقل الحركة على درجات كل بزاوية 90°.

1. نظف الجهاز.
2. اخلع المقابض الجانبية من الجهاز.
3. اخلع الأربعة براغي من رأس ناقل الحركة.
4. أدر رأس ناقل الحركة إلى الوضع المرغوب مع مراعاة عدم جذبه من الجهاز للأمام.
5. ثبت رأس ناقل الحركة بالبراغي الأربعة.
6. ركب المقابض الجانبية.

خطر
افتخدم أسطوانات التثبيط الفشن قبل استخدامها. لا تستخدمن أية منتجات تعرضت للكسر أو الشرخ أو أية أضرار أخرى.

ملحوظة
يجب تغيير الأسطوانات الماسية بمجرد تراجع قدرة القطع أو التثبيط بشكل ملحوظ. وبشكل عام يكون الوضع كذلك، عندما يكون ارتفاع قطاعات الألماس أقل من 2 مم. يجب تغيير أنواع الأفراص بمجرد تراجع قدرة القطع بشكل واضح أو ملامسة أجزاء محلقة الزوايا (خارج الأسطوانة) أثناء العمل لخامة الشغل. يجب تغيير أسطوانات السمح بمجرد حلول تاريخ انتهاء الصلاحية.

1. اهترس: هناك حلقة إحكام مركبة في فلنشة الإحكام. في حالة عدم وجود حلقة الإحكام هذه أو إذا كانت تالفة، يجب تغيير فلنشة الإحكام. ركب فلنشة الإحكام على بريمة التثبيط.
2. قم بربط صامولة الربط وفقاً للأداة المركبة .
3. اهترس: يجوز الضغط على زر تثبيت البريمة فقط عندما تكون بريمة التثبيط متوقفة تماماً. اضغط على زر تثبيت البريمة واحتفظ به مضغوطاً.
4. أحكم تثبيت صامولة الربط باستخدام مفتاح الربط، ثم اترك زر تثبيت البريمة.
5. لفرض خلع أداة الشغل قم بتنفيذ نفس خطوات التركيب ولكن بترتيب عكسي.

4.6 أداة الشغل مع صامولة التثبيت السريع - Kwik-Lock

اهرص على عدم ملامسة صامولة الربط السريع Kwik-Lock لوضع الشغل أثناء العمل. لا تستخدمن صواميل **Kwik-Lock** تالفة. **ربط سريع**.

ملحوظة
يمكن استخدام صامولة الشد السريع Kwik-Lock بدون صامولة الربط. وبذلك يمكن تغيير أسطوانات القطع من الصاجي بدون عدة.

خطر
استخدم واقياً للسمع. يمكن أن ينتج عن الضوضاء فقدان للسمع.

اهرس
يجب دائمًا أن يكون الجانب المغلق للغطاء الواقي جهة المستخدم.



ملحوظة
اهرص على مواءمة وضع الغطاء الواقي مع متطلبات الشغل المعنية.

تحذير
احترس أثناء العمل في الأرضية التي يتم الثقب فيها يمكن أن تتناثر شظايا منها. استخدم واقياً للعينين وقفازاً واقياً وفي حالة عدم استخدام شفاط للفبار استخدم أيضاً واقياً خفيفاً للتنفس. الشظايا يمكن أن تصيب الجسم والعينين.

تحذير
عند القيام بأعمال القطع تجنب تعرض الأسطوانة للانحراف في مستوى القطع ولا تقم بالتحميل الزائد للغاية على الجهاز. وإلا فمن الممكن أن يتوقف الجهاز تماماً أو يتسبب في حدوث حركة ارتدادية أو تنكسر الأسطوانة.

احترس
خذ قسطاً من الراحة أثناء العمل وارخص على عمل تمارين استرخاء وتمارين للأصابع لغرض سريان الدم في الأصابع بشكل أفضل.

تحذير
بعد المواد القابلة للاشتعال عن نطاق العمل.

1.7 التجلیل الخشن

احترس
لا تستخدم أبداً أسطوانات القطع السمجية للقيام بالتجليل الخشن.

مع زاوية ثبات تتراوح بين 5° إلى 30° تصل على أفضل النتائج عند التخشين. حرك الجهاز مع ضغط متوازن جيداً وذهاباً. وبذلك لا تصبح قطعة الشغل ساخنة ولا يتغيرلونها ولا يظهر بها حروز.

2.7 القطع السمجي

عند القطع السمجي اعمل بدفع معتمد وتجنب وضع الجهاز أو أسطوانة القطع السمجي بشكل منحرف (زاوية حوالي 90° بالنسبة لمستوى القطع). من الأفضل قطع القطاعات والمواشير المستطيلة بحيث يتم ضبط أدنى مقطع عرضي.

3.7 التشغيل/الإيقاف

1.3.7 التشغيل

- أدخل القابس الكهربائي في المقبس.
- اصطعد على الجزء الخلفي من مفتاح التشغيل/الإيقاف.
- حرك مفتاح التشغيل/الإيقاف إلى الأمام.
- ثبت مفتاح التشغيل/الإيقاف.

2.3.7 الإيقاف

اضغط على الجزء الخلفي من مفتاح التشغيل/الإيقاف. فينتقل مفتاح التشغيل/الإيقاف إلى وضع الإيقاف.

4.7 مانع إعادة بدء التشغيل

ملحوظة

إذا قمت بسحب القابس الكهربائي من المقبس بينما مفتاح التشغيل/الإيقاف مثبت ثم قمت بتوسيمه مرة أخرى، فلن يبدأ الجهاز في العمل. يجب أولاً حل التثبيت والجهاز مفصولاً عن الكهرباء، ثم توصيل القابس الكهربائي بالمقبس بعد ذلك.

تحذير
قم بتجربة أدوات التجلیل الجديدة من خلال تركها مشغولة بأقصى عدد لفات لوضع الدوران على الفارغ في نطاق عمل مؤمن لمدة 30 ثانية على الأقل.

تحذير
لا تستخدم الجهاز إذا كان بدء التشغيل يتم بصعوبة أو بقوة، حيث تكون هناك إمكانية لتعطل الوحدة الإلكترونية. اعمل على إصلاح الجهاز على وجه السرعة لدى خدمة Hilti.

تحذير
عمل الشفوق في الموائط الحاملة أو الإناءات الأخرى يمكن أن يؤثر سلباً على ثباتها، وبصفة خاصة عند فصل قضبان حديد التسليح أو الكمرات. قبل بدء العمل استشر محل قوى الإجهاد المسؤول أو المهندس المعماري أو إدارة الموقع المختصة.

تحذير
يجب أن يتطابق جهد الشبكة الكهربائية مع البيانات المدونة على لوحة صنع الجهاز. يمكن تشغيل الأجهزة المميزة بالقيمة 7 230 «قطط» بجهد 220 فولت.

تحذير
ارخص على استخدام الجهاز دائمًا من المقابض الجابي (تجهيز اختياري مع المقابض المقوس).

احترس
ثبت قطع الشغل الحرة باستخدام تبيرة شد أو منجلة.

تحذير
أثناء عملية التجليل يمكن أن تتناثر بعض الشظايا من المادة الجاري العمل فيها. استخدم واقياً للعينين.

احترس
إذا تم تشغيل الجهاز دون استخدام شفاط للفبار، فإنه يجب استخدام واقي خفيف للتنفس عند إجراء أعمال يتولد عنها غبار.

تحذير
تجنب ملامسة الأجزاء الدوارة. لا تقم بتشغيل الجهاز إلا في نطاق العمل. ملامسة الأجزاء الدوارة، وخصوصاً الأدوات الدوارة، يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات.

احترس
من الممكن أن تسخن الأداة نتيجة الاستخدام. عند تغيير الأداة ارتد قفازات حماية.

احترس
يتتوفر بالجهاز عزم دوران عالٍ يتناسب مع مجالات استخدامه. استخدم المقابض الجابي واعمل بالجهاز دائمًا بكلتا يديك. ويجب أن يكون المستخدم مستعداً لمواجهة أية إعاقة مفاجئة لتشغيل الأداة.

ar

8 العناية والصيانة

احترس
اسمب القابس الكهربائي من المقبس.

1.8 العناية بالجهاز

خطر

في طروف الاستخدام الشاقة يمكن أن يتراكم غبار موصى
للكهرباء بداخل الجهاز عند التعامل مع المعادن. ويمكن
أن تتأثر خاصية العزل الوقائي الخاصة بالجهاز بشكل سلبي.
ينصح في مثل هذه الحالات باستخدام جهاز شفط ثابت
وتركار تنظيف فتحات التهوية والتوصيل على التوالي
(RCD).
لمقاييس حماية من تسرب التيار.

2.8 الصيانة

تحذير
لا تقم بتشغيل الجهاز عندما تكون هناك أجزاء تالفة أو
إذا كانت بعض عناصر الاستعمال لا تعمل بشكل سليم.
أعمل على إصلاح الجهاز لدى ذمّة Hilti.

تحذير
لا يجوز إجراء إصلاحات على الأجزاء الكهربائية إلا من خلال
متخصصين في الكهرباء.

افحص بصفة دورية جميع الأجزاء الخارجية للجهاز من حيث
وجود أضرار وجميع عناصر الاستعمال من حيث أدائها
لوظيفتها بشكل سليم.

3.8 الفحص بعد أعمال العناية والصيانة

بعد إجراء أعمال العناية والصيانة يجب فحص ما إذا كانت
جميع تجهيزات الحماية مركبة وتؤدي وظيفتها بدون أخطاء.

الجسم الخارجي للجهاز مصنوع من بلاستيك مضاد
للصدامات. أجزاء المقبض مصنوعة من مادة لدانية مرنة.
لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز بينما فتحات التهوية مسدودة.
نظف فتحات التهوية بحرص وبشكل دوري باستخدام
فرشاة جافة. اعمل على منع توغل أجسام غريبة إلى داخل
الجهاز. تقوم المروحة الكهربائية بسحب الغبار من جسم
الجهاز، في حال تجمع كميات كبيرة من الغبار الموصى (على
سبيل المثال، المعادن، ألياف الكربون) فقد تنشأ أخطار
كهربائية. نظف الجهاز من الخارج بصفة دورية باستخدام
فوطة تنظيف مبللة بعض الشيء، لا تستخدم بخاخة أو جهاز
عامل بالبخاخ أو ما متancock في عملية التنظيف. من خلال
ذلك يمكن أن تتعرض السلامة الكهربائية للجهاز للخطر.

9 تقصي الأخطاء

الخطأ	السبب المحتمل	التغلب عليه
الجهاز لا يبدأ في العمل.	انقطاع الإمداد بالتيار الكهربائي.	أوصل جهازاً كهربائياً آخر واختبر الوظيفة.
عطل في كابل الكهرباء أو القابس.	افحصه على يد متخصص في الكهرباء وقم بتغييره إذا لزم الأمر.	افحصه على يد متخصص في الكهرباء وقم بتغييره إذا لزم الأمر.
الجهاز لا يعمل بكمال قدرته.	المقطع العرضي لقابل الإطالة ضئيل للغاية.	استخدم كابل إطالة بمقطع عرضي كافٍ.

10 التكثين



أجهزة Hilti مصنوعة بنسبة كبيرة من مواد قابلة لإعادة التدوير أن يتم فصل الخامات
 بشكل سليم فنياً. مراكز Hilti في كثير من الدول مستعدة بالفعل لاستعادة جهازك القديم على سبيل الانتفاع به. توجه
 بأسئلتك لخدمة عملاء Hilti أو مستشار المبيعات.

لدول الاتحاد الأوروبي فقط



لا تلق الأدوات الكهربائية ضمن القمامات المنزلية!

طبقاً للمواصفة الأوروبية بخصوص الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة وما يقابل هذه الموصفة في القوانين المحلية يجب تجميع الأدوات الكهربائية المستعملة بشكل منفصل وإعادة تدويرها بشكل لا يضر بالبيئة.

11 ضمان الجهة الصانعة للأجهزة

Hilti العيوب أو الأضرار الناتجة عن العيوب أو الخسارة أو التكاليف المباشرة أو غير المباشرة المتعلقة باستخدام أو عدم إمكانية استخدام الجهاز في أي غرض. الضمانات غير الضريبة المنوحة للاستخدام أو الصلاحية لعرض معين مستبعدة تماماً.

بعد إثبات العيوب يجب على الفور إرسال الجهاز أو الأجزاء المعنية إلى مركز تسويق Hilti المختص لإصلاحها أو استبدالها.

يشتمل الضمان الحالي على جميع التزامات الكفالة من جانب Hilti ويحل محل جميع التفضيلات والشروط السابقة أو المالية والاتفاقات المكتوبة أو الشفوية بخصوص الضمان.

تضمن أن الجهاز المورد خالي من عيوب الخامات والتتصيب، بشرط لسريان هذا الضمان صحة استخدام الجهاز وتشغيله والعناية به وتنظيفه بما يتوافق مع دليل الاستعمال الصادر عن Hilti، وأن يتم المحافظة على الوحدة الفنية، أي الاقتناء على استخدام الخامات والملحقات التكميلية وقطع الغيار الأصلية من Hilti مع الجهاز.

يشتمل هذا الضمان على الإصلاح المجاني أو استبدال الأجزاء التالفة بجانب، وذلك طوال العمر الافتراضي للجهاز. ولا يشمل هذا الضمان الأجزاء المتعرضة للتآكل الطبيعي.

أية مطالبات أخرى مستبعدة، طالما لا توجد لواط محليّة ملزمة تتعارض مع ذلك. وبصفة خاصة لا تضمن

12 شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية)

المطبوعة الفنية لـ:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
Kaufering 86916
Deutschland

المسمى:	المجلخة الزاوية
مسمى الطراز:	DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE
سنة الصنع:	2006

نقر على مسؤوليتنا الفردية بأن هذا المنتج متواافق مع المعايير التالية: 2004/108/EC, 2006/42/EC, EN ISO 12100, EN 60745-2-3, EN 60745-1, EU/2011/65

ar

Feldkircherstrasse 100, Hilti Corporation
FL-9494 Schaan

Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process
Management
Business Area Electric Tools &
Accessories
01/2012



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

160992A0GW

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

W 3199 | 1013 | 00-Pos. 1 | 1

Printed in Germany © 2013

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

382617 / A4

