





**GX 3**  
**GX 3-ME**

Eesti	et
Lietuvių	lt
Česky	cs
Slovenčina	sk
Magyar	hu
Русский	ru
Українська	uk
Қазақ	kk





# **GX 3**

## **GX 3-ME**

et	Algupärane kasutusjuhend .....	1
lt	Originali naudojimo instrukcija .....	14
cs	Originální návod k obsluze .....	27
sk	Originálny návod na obsluhu .....	40
hu	Eredeti használati utasítás .....	53
ru	Оригинальное руководство по эксплуатации .....	66
uk	Оригінальна інструкція з експлуатації .....	81
kk	Түпнұсқа пайдалану бойынша нұсқаулық .....	96

## 1 Andmed dokumentatsiooni kohta

### 1.1 Märkide selgitus

#### 1.1.1 Hoitused

Hoitused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Järgmisi märksõnu kasutatakse kombinatsioonis sümboliga:

	<b>OHT!</b> Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.
	<b>HOIATUS!</b> Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.
	<b>ETTEVAATUST!</b> Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

#### 1.1.2 Sümbolid

Kasutatavad sümbolid

	Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit
	Suunised seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave.
	Üldine kohustav sümbol
	Kasutage kaitseprille
	Kandke kõrvaklappe
	Kandke kaitsekiirrit
	Jäätmed suunata ümbertöötlusse

#### 1.1.3 Joonised

Selles kasutusjuhendis esitatud joonistel on vaid selgitav funktsioon ja need võivad tegelikust mudelist erineda.

	Nende numbritega on tähistatud käesoleva kasutusjuhendi alguses esitatud joonised; kasutusjuhendi tekstis viitavad need numbrid vastavatele joonistele.
	Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel. Toote ülevaates olevad numbrid viitavad nendele positsiooninumbritele.

#### 1.1.4 Nimetuste ja pealkirjade esiletöstmine

Nimetused ja pealkirjad on tähistatud järgmiselt:

, '	Naelapüssi juhtelementide tähistus
« »	Naelapüssil olevad tähistused

## 1.2 Kasutusjuhend

- ▶ Lugege enne seadme kasutuselevõttu kindlasti läbi kasutusjuhend.
- ▶ Kasutusjuhend peab olema alati seadme juures.
- ▶ Andke seade teistele edasi ainult koos kasutusjuhendiga!

Võimalikud muudatused ja (trüki)vead.

## 1.3 Tooteinfo

**Hilti** tooted on mõeldud professionaalsele kasutajale ning neid tohivad kasutada, hooldada ja korras hoida üksnes selleks volitatud ja asjaomase kvalifikatsiooniga töötajad. Nimetatud personal peab olema teadlik

kõikidest võimalikest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abitööriistad võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab asjaomase väljaõppeta isik.

- ▶ Kandke seadme tähis ja andmesildil olev seerianumber järgmisesse tabelisse.
- ▶ Tehke need andmed teatavaks alati, kui pöördute päringutega meie esindusse või hooldekeskusse.

### Toote andmed

Tüüp:	
Generatsioon:	01
Seerianumber:	

## 2 Ohutus

### 2.1 Ohutusnõuded

#### Naelapüssi ohutu kasutamine

- ▶ Naelapüssi surumine vastu keha võib vallandada soovimatu lasu, mille tagajärvel võite ennast raskelt vigastada. **Ärge kunagi suruge naelapüssi vastu enda kätt või mõnda muud kehaosa.**
- ▶ Poldijuhikule tööks vajalike kinnitusvahendite (nt klemmid, klambrid jmt) panek võib vallandada soovimatu lasu, mille tagajärvel võite ennast raskelt vigastada. **Tööks vajalike kinnitusvahendite sissepanekul ärge kunagi vajutage käe või mõne muu kehaosaga poldijuhikule.**
- ▶ Ärge suunake naelapüssi iseenda ega mõne teise inimese poolle.
- ▶ Naelapüssiga töötamisel hoidke käsi köverdatult (**ärge sirutage käsi välja**).
- ▶ Olge tähelepanelik, mõelge oma tegevus hästi läbi ning toimige naelapüssiga töötades kaalutletult. Ärge kasutage naelapüssi, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või medikamentide möju all. Hetkeline tähelepanematus naelapüssi kasutamisel võib kaasa tuua raskeid vigastusi.
- ▶ Naelalükkuri tagasitömbamisel veenduge, et see fikseerub kindlalt kohale.
- ▶ **Kaitsme avamisel ärge laske naelalükkuril ette libiseda, vaid viige see ette.** Teie sõrmed võivad jäädä selle valehe.
- ▶ Ärge laske kinnituselemente **liiga kövassesse pinda**, näiteks keevitatud terasesse või valumalmi. Naelte laskmisel sellistes materjalidesse võib tekkida törkeid ja kinnituselemendid võivad puruneda.
- ▶ Ärge laske kinnituselemente **liiga pehmesse pinda**, näiteks puitu või kipskartongi. Naelte laskmisel sellistes materjalidesse võib tekkida törkeid ja pinda võivad jäädä augud.
- ▶ Ärge laske kinnituselemente **liiga rabetadesse pinda**, näiteks klaasi või keraamilistesse plaatidesse. Naelte laskmisel sellistes materjalidesse võib tekkida törkeid ja pind võib pragunedada.
- ▶ Enne laskmist veenduge, et teisel pool pinda ei ole inimesi ega esemeid, mida võite vigastada.
- ▶ Vajutage päästikule vaid siis, kui naelapüss on vastu pinda surutud nii, et poldijuhik on naelapüssi lõpuni sisse läinud.
- ▶ **Kui peate seadistama või hooldama kuuma naelapüssi, kandke tingimata kaitsekindaid.**
- ▶ Kui seade on suure lasusagedusega pikemat aega töötanud, võib käepidemete ümber olev pind minna kuumaks. Kaitseks pöletuste eest kandke kaitsekindaid.
- ▶ Kui naelapüss on üle kuumenenud, eemaldage gaasiballoon ja laske naelapüssil jahtuda. Ärge ületage lubatud lasusagedust.
- ▶ Lasmise ajal võib materjalist või magasinilindist eralduda kilde ja tükk. Materjalist väljalendavad killud võivad vigastada kehaosi ja silmi. **Kasutage sobivaid kaitseprille, kuulmiskaitsevahendeid ja kaitsekiirvit.** Isikukaitsevahendite, näiteks tolumumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiirvi või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriisti tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu. Ka teised läheduses viibivad inimesed peaksid kandma kaitseprille ja kaitsekiirvit.
- ▶ Kandke sobivaid kuulmiskaitsevahendeid (vt teave mürä kohta punktid "Tehnilised andmed"). Kinnituselementide laskmisse vallandab gaasi-õhusegu süttimine. Seejuures tekkiv mürä võib kahjustada kuulmist. Ka läheduses viibivad inimesed peaksid kandma kuulmiskaitsevahendeid.
- ▶ Lasu tegemisel hoidke naelapüssi alati tugevasti käes ja pinna suhtes täisnurga all. See aitab ära hoida kinnituselementi libisemise pinnalt.
- ▶ Ärge kunagi laske samale kohale teist kinnituselementi. See võib põhjustada kinnituselementide purunemise ja kinnikiilumise.
- ▶ **Ärge kunagi laske sama polti või naela teist korda.** Korduval kasutamisel võivad kinnituselementid puruneda ja tekitud vigastusi.
- ▶ Enne magasinis vahetamist, puhastus-, hooldus- ja korrashoiutööde tegemist ning naelapüssi hoiulepanekut ja transpordimist eemaldage alati gaasiballoon (→ Lehekülg 8) ja tühjendage magasin (→ Lehekülg 8).
- ▶ Pärast kasutamist asetage seade põrandale. Stangele asetatud seade võib alla kukkuda ja vigastusi tekitada.

- ▶ Naelapüssi allatömbamisel ärge hoidke stanget teisest otsast kinni. Suure jõumomendi tõttu võite kaotada naelapüssi liikumise üle kontrolli. See võib kaasa tuua kehavigastusi ja esemelise kahju.
- ▶ Veatu ja nõuetakohase töö tagamiseks kontrollige naelapüssi ja lisatarvikuid kahjustuste suhtes. Veeniduge, et seadme liikuvad osad töötavad laitmatult, ei kiildu kinni ega ole kahjustatud. Seadme tõrgeteta töö tagamiseks peavad seadme köök detailid olema õigesti paigaldatud ning vastama köökidele tingimustele. Kui kasutusjuhendis ei ole ette nähtud teisiti, tuleb kahjustatud kaitseeadised ja detailid lasta parandada või välja vahetada **Hilti** hoolekeskuses.
- ▶ Laske naelapüssi parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutuse säilitmine.
- ▶ Naelapüssi modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.
- ▶ **Ärge kasutage naelapüssi tule- või plahvatusohlikus keskkonnas.**
- ▶ Arvestage ümbritseva keskkonna mõjudega. Ärge jätkte naelapüssi vihma kätte, ärge kasutage seda niiskes ega märjas keskkonnas.
- ▶ Kasutage seadet üksnes hea ventilatsiooniga kohtades.
- ▶ Valige poldijuhiku ja kinnituselemendi õige kombinatsiooni. Vale kombinatsioon võib naelapüssi kahjustada või halvendada kinnituse kvaliteeti.
- ▶ Järgige alati kasutusjuhiseid → Lehekülg 4.

#### **Elektrivoolust tingitud ohud**

- ▶ Kontrollige tööpiirkonda enne töö alustamist metallotsijaga, et tuvastada varjatud elektrijuhtmete, gaasi- või veetorude asukoht.
- ▶ Hoidke naelapüssi isoleeritud käepidemest, kui teete töid, mille puhul võib seade kokku puutuda varjatud elektrijuhtmetega. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.

#### **Juhised sissepandud gaasiballooniga seadme käsitlemiseks**

- ▶ Järgige gaasiballoonil ja kasutusjuhendis toodud juhiseid.
- ▶ Lekkiv gaas on kahjulik kopsudele, nahale ja silmadele. Umbes 10 sekundi väitel pärast gaasiballoonil väljavõtmist hoidke oma nägu ja silmi gaasiballoonil pesast kaugemal.
- ▶ Ärge keerake gaasiballoonil ventilli käega.
- ▶ Gaasi sisse hinganud inimene tuleb viia värskesse õhu käte ja asetada mugavasse asendisse. Vajaduse korral tuleb kutsuda arst.
- ▶ **Kui inimene on teadvuseta, kutsuge arst.** Toimetage inimene hea ventilatsiooniga ruumi ja asetage ta stabiilsesse asendisse. Kui inimene ei hinga, tuleb teha kunstlikku hingamist ja kasutada vajaduse korral hapnikku.
- ▶ Kui gaas satub silma, peske lahtist silma mitu minutit voolava vee all.
- ▶ Kui gaas satub nahale, tuleb nahka hoolikalt seebi ja sooja veega pesta. Seejärel kandke nahale kreemi.

#### **Üldised ohutusnõuded seoses isikliku ohutusega**

- ▶ Veenduge, et teie keha on mugavas asendis. Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate naelapüssi ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- ▶ Hoidke teised isikud, eriti lapsed töökohast eemal.

### **3 Kirjeldus**

#### **3.1 Toote ülevaade**

①	Poldijuhik	⑨	Edasitoimetamismehhanism
②	Laskmissügavuse reguleerimise ja poldijuhi vabastamise klapp	⑩	Magasini lukustus
③	Nupp <b>RESET</b>	⑪	Tugijalg
④	Sisse-/väljalaskeventiil	⑫	Magasin
⑤	Ventilatsioonivadad	⑬	Andmesilt
⑥	Vööklamber	⑭	Gaasiballoonil näit
⑦	Päästik	⑮	Nupp <b>GAS</b>
⑧	Käepide	⑯	Gaasiballoonil pesa
		⑰	Gaasiballoonil pesa kate

### **3.2 Sihipärate kasutamine**

Kirjeldatud toode on gaasitoitega naelapüss ("naelapüss"). See on ette nähtud sobivate kinnituselementide laskmiseks betooni, terasesse, silikaattellisesse, betoonmüüritisest, krohvitud müürisest ja muudesse sobivatesse pindadesse.

Üksikajalikku teavet sisaldab **Kinnitustehnika käsiraamat**, mille leiate **Hilti** müügiesindusest või veebisaidilt: Internet: <http://www.hilti.com>

Naelapüss on ette nähtud professionaalseks kasutamiseks ehituses ja ehitusega seotud töödel.

Seade, gaasiballoon ja kinnituselementid moodustavad tehniline terviku. See tähendab, et seadme veatu töö on tagatud üksnes siis, kui kasutatakse spetsiaalselt selle seadme jaoks valmistatud **Hilti** kinnituselemente ja gaasiballoone. Üksnes nende nõuetega järgmisel kehtivad **Hilti** kasutus- ja kinnituslased soovitused.

Naelapüssi võib kasutada ainult manuaalselt või koos stangega (lisatarvik).

### **3.3 Tarnekomplekt**

Gaasitoitega naelapüss, kohver, kasutusjuhend.

Teised süsteemi kuuluvad tooted, mida on lubatud tööriistaga kasutada, leiate **Hilti** müügiesindusest või veebisaidilt: [www.hilti.com](http://www.hilti.com)

### **3.4 Poldijuhikud**

Poldijuhik hoiab polti või juhib naela ja lasu sooritamisel suunab kinnituselementi pinda soovitud kohas. Naelapüssidele **GX 3** ja **GX 3-ME** (läpset nimetust vt andmesildit) on eri töödeks saadaval erinevad poldijuhikud (IF või ME).

### **3.5 Kinnituselementid**

Naelapüssidega saab lasta kahte liiki kinnituselemente: naelad ja poldid. Poldijuhiku külge kinnitamiseks on saadaval lisakinnitused erinevateks rakendusteks.

### **3.6 Juhised kasutamiseks betoonis ja terases**

Andmed riigis kehtivate nõuetega kohta ja **kinnitustehnika käsiraamatu** leiate **Hilti** kohalikust müügiesindusest.

**Kinnitustehnika käsiraamatut** saate tellida järgmiselt veebisaidilt:

Internet: <http://www.hilti.com>

### **3.7 Laskmissügavuse reguleerimise ja poldijuhiku vabastamise klapp**

Klapp võimaldab laskmissügavust vähendada. Asendis **EJECT** vabastab see poldijuhiku, nii et seda saab eemaldada.

Seisund	Tähendus
+	<ul style="list-style-type: none"><li>Standardne laskmissügavus</li></ul>
-	<ul style="list-style-type: none"><li>Vähendatud laskmissügavus</li></ul>
<b>EJECT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Poldijuhiku vabastamine</li></ul>

### **3.8 Nupp RESET**

Pärast laskmist võib juhtuda, et poldijuhik ei pöördu läheasendisse tagasi. Seda põhjustab kolvi tõrge. Nupuga **RESET** saab kolvi tõrget kõrvaldada.

Seisund	Tähendus
Nupp <b>RESET</b> ulatub üle korpu. Selle valge serv on nähtav.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kolvi tõrge</li></ul>
Nupp <b>RESET</b> on korpuega ühetasa.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ei ole tegemist kolvi tõrkega</li></ul>

### **3.9 Tugijalg**

Ühetasasel pinnal kergendab tugijalg naelapüssi asetamist pinna täisnurga all, kuna täisnurkset asendit tuleb siis kontrollida veel vaid külgsunast. Ebatasasel või lainelisel pinnal võib osutuda vajalikuks tugijalg eemaldada, et poldijuhikut välja rihtida pinnaga täisnurga all.

### **3.10 Vöökonks**

Vöökonksu saab välja tömmata kahes astmes.

Seisund	Tähendus
Samm 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vöö külge riputamise asend</li> </ul>
Samm 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redeli, tellingute, tõstelavade jmt külge riputamise asend</li> </ul>

### 3.11 Gaasiballoon



#### Märkus

Järgige gaasiballooni lisatud ohutusnöueid!

Gaasiballoon tuleb asetada naelapüssi gaasiballooni pessa.

Gaasiballooni täituvusastet saab tuvastada LED-ekraanilt, kui vajutada nupule **GAS**.

Töökatkestuste ajal, enne hooldustöid ja enne naelapüssi transportimist ja hoiulepanekut tuleb gaasiballoon eemaldada.

### 3.12 Gaasiballooni täituvusastme näit

Pärast vajutamist nupule **GAS** kuvab LED-ekraan gaasiballooni täituvusastet.



#### Märkus

Täituvusastme näiti ei kuvata, kui poldijuhik on seadmesse lõpuni sisse viitud.

Seisund	Tähendus
Kõik neli LED-tuld põlevad rohelise tulega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Täituvusaste ligikaudu 100%.</li> </ul>
Kolm LED-tuld põlevad rohelise tulega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Täituvusaste on ligikaudu 75%.</li> </ul>
Kaks LED-tuld põlevad rohelise tulega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Täituvusaste on ligikaudu 50%.</li> </ul>
Üks LED-tuli põleb rohelise tulega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Täituvusaste on ligikaudu 25%.</li> </ul>
Üks LED-tuli vilgub rohelise tulega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Täituvusaste on alla 10 %. Soovitav on gaasiballoon välja vahetada.</li> </ul>
Üks LED-tuli põleb punase tulega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naelapüssis ei ole gaasiballooni või on vale gaasiballoon või see on tühi.</li> </ul>
<b>Märkus</b>	
Kuigi kuvatakse täituvusastet "tühi", sisaldbaa-gasiballoon tehnilistel põhjustel veel veidi gaasi.	

## 4 Tehnilised andmed

### 4.1 Naelapüss

<b>Kaal (tühi)</b>	3,9 kg
<b>Kasutustemperatuur, ümbritseva keskkonna temperatuur</b>	-10 °C ... 45 °C
<b>Kinnituselementide maksimaalne pikkus</b>	39 mm
<b>Kinnituselementide läbimõõt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,6 mm</li> <li>3,0 mm</li> </ul>
<b>Surveteekonna pikkus</b>	40 mm
<b>Magasini mahtuvus</b>	40 + 2 naela
<b>Maksimaalne lasusagedus (Kinnituselemente/h)</b>	1 200

### 4.2 Teave müra ja vibratsiooni kohta

Käesolevas kasutusjuhendis toodud heliröhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada naelapüsside võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Nimetatud näitajad on iseloomulikud elektritööriista puhul, mida kasutatakse põhilisteks ettenähtud töödeks. Kui naelapüssi kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kallduda. See võib vibratsiooni- ja müratasset kogu tööajal tunduvalt suurendada. Vibratsiooni- ja müratasete täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka perioodi, mil tööriist ei ole tegelikult kasutusel. See võib vibratsiooni- ja müratasset kogu tööajal tunduvalt väheneda. Et kaitsta seadme kasutajat müra ja/või vibratsiooni toime

eest, rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks: hooldage naelapüssi ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.

## Müratase mõõdetud vastavalt standardile EN 15895

<b>Helirõhutase töötamiskohas (<math>L_{pA, 1s}</math>)</b>	99 dB(A)
<b>Helirõhu tiptase töökohas (<math>L_{pC, peak}</math>)</b>	133 dB (C)
<b>Helivoimsustase (<math>L_{WA}</math>)</b>	105 dB(A)
<b>Mõõtemääramatus müratasemel</b>	2 dB(A) / 2 dB(C)

### Tagasilöök

<b>Energiaekvivalentne kiirendus, (<math>a_{hw, RMS(3)}</math>)</b>	Tulemused 1 mm pleki kohta betoonil B35: 3,64 m/s <sup>2</sup>
<b>Mõõtemääramatus</b>	0,13 m/s <sup>2</sup>

## 5 Naelapüssi laadimine

### 5.1 Laadimine naelte laskmiseks

#### 5.1.1 Varustus naelte laskmiseks

Naelad lähevad läbi magasini naelalintides.



#### Märkus

Naelte laskmiseks ei tohi olla paigaldatud üksiklasu adapterit.

#### 5.1.2 Magasini täitmine

1. Tõmmake naelalükkur lõpuni taha, nii et see fikseerub kohale.
2. Lükake naelalükkur lõpuni magasini.



#### Märkus

Lühikeste naeltega naelalintide puhul tekib valepidi sisestamise oht. Lühikeste naelite puhul jälgige, et naelaotsad on suunatud ette.



#### HOIATUS

**Sörmevigastuste oht!** Naelalükkuri vabastamisel võivad sõrmed selle vahel jääda.

- Ärge laske naelalükkuril ette libiseda, vaid viige see lõpuni ette.

3. Vabastage naelalükkur ja viige see lõpuni ette.

#### 5.1.3 Gaasiballoonni paigaldamine

1. Avage gaasiballoonni pesa kaas.
2. Eemaldage gaasiballoonni kate.



#### Märkus

Hoidke kate alles, et saakiste gaasiballoonni pärast väljavõtmist, näiteks tühjendamisel ja transpordimisel kindlalt sulgeda.

3. Lükake gaasiballoon nii, et ventiil on ees, gaasiballoonni pessa ja veenduge, et gaasiballoon klamber tungib ettenähtud avasse ja fikseerub seal kohale.
4. Sulgege gaasiballoonni pesa kaas.
5. Suruge naelapüssi, ilma et vajutaksite päästikule, poldijuhikuga kolm korda vastu pinda, et gaasijuhtmeid ventileerida.

### 5.2 Laadimine poltide laskmiseks

#### 5.2.1 Varustus poltide laskmiseks

Poldid tuleb poldijuhikuses viia eest ja ühekaupa. Üksiklasu tegemiseks on vaja adapterit. Poltide pakendid sisaldavad lisaks adapterit üksiklaskude tegemiseks ning asjaomast paigaldusjuhist.



## Märkus

Poltide laskmiseks peab magasin olema tühi ja paigaldatud adapter üksiklaskude tegemiseks.

### 5.2.2 Üksiklasu adapteri paigaldamine

- ▶ Paigaldage üksiklasu adapter (→ Lehekülg 9).

### 5.2.3 Gaasiballooni paigaldamine

- ▶ Paigaldage gaasiballoon (→ Lehekülg 6).

## 6 Kinnituselementide laskmine

### 6.1 Naelte laskmine

#### ⚠ HOIATUS

**Vigastuste oht!** Naelapüssi surumine vastu keha võib vallandada soovimatu lasu ja tekitada raskeid kehavigastusi.

- ▶ **Ärge kunagi suruge naelapüssi vastu enda kätt või mõnda muud kehaosa.**

1. Kontrollige reguleeritud laskmissügavust.
2. Asetage naelapüss tugijala ja poldijuhikuga aluspinnale.
3. Suruge naelapüss poldijuhikuga lõpuni vastu pinda.
4. Veenduge, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all.
5. Lasu tegemiseks vajutage päästikule.



## Märkus

Lasku ei ole võimalik teha, kui poldijuhik ei ole lõpuni vastu pinda surutud.

6. Pärast lasu sooritamist töstke naelapüss pinnalt täielikult ära.
7. Töö lõpetamisel või enne, kui jäätate naelapüssi järelevalveta, võtke gaasiballoon (→ Lehekülg 8) välja ja tühjendage magasin (→ Lehekülg 8).

### 6.2 Poltide laskmine

#### ⚠ HOIATUS

**Vigastuste oht!** Naelapüssi surumine vastu keha võib vallandada soovimatu lasu ja tekitada raskeid kehavigastusi.

- ▶ **Kinnituselementide sisepanekul ärge vajutage poldijuhikut kunagi vastu oma kätt või mõnda muud kehaosa.**
- ▶ **Ärge kunagi suruge naelapüssi vastu enda kätt või mõnda muud kehaosa.**

#### ⚠ HOIATUS

**Allakukkuvad esemed võivad tekitada vigastusi!** Kui lasta uuesti naela või polti, mis ei ole korralikult siis läinud, võib kinnituse kvaliteet halveneda. Halva kinnituse töttu allakukkuv materjal võib tekitada varalist kahju või kehavigastusi.

- ▶ **Ärge kunagi tehke lasku, et parandada juba lastud naela või poldi kinnituvust.**

1. Kontrollige reguleeritud laskmissügavust.
2. Viige polt poldijuhikusse.
3. Asetage naelapüss tugijala ja poldijuhikuga aluspinnale.
4. Suruge naelapüss poldijuhikuga lõpuni vastu pinda.
5. Veenduge, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all.
6. Lasu tegemiseks vajutage päästikule.



## Märkus

Lasku ei ole võimalik teha, kui poldijuhik ei ole lõpuni vastu pinda surutud.

7. Töö lõpetamisel või enne, kui jäätate naelapüssi järelevalveta, võtke gaasiballoon välja (→ Lehekülg 8).

## 7 Naelapüssi tühjendamine

### 7.1 Gaasiballooni eemaldamine

1. Avage gaasiballooni pesa kaas.
2. Gaasiballooni avamiseks vajutage gaasiballooni klambrile.
3. Võtke gaasiballooni pesast välja.
4. Pange gaasiballooni peale kate.
5. Sulgege gaasiballooni pesa kaas.

### 7.2 Magasini tühjendamine

1. Tömmake naelalükkur lõpuni taha, nii et see fikseerub kohale.
2. Eemaldage magasinist köik naelalindid.

#### HOIATUS

**Sõrmevigastuste oht!** Naelalükkuri vabastamisel võivad sõrmed selle vahele jäädva.

► Ärge laske naelalükkuril ette libiseda, vaid viige see lõpuni ette.

3. Vabastage naelalükkur ja viige see lõpuni ette.

### 7.3 Üksiklasu adapteri eemaldamine

- Pärast poldi laskmist eemaldage üksiklasu adapter ( → Lehekülg 9).

## 8 Täiendavad tööetapid

### 8.1 Gaasiballooni täituvusastme kontrollimine

1. Naelapüssile survet avaldamata vajutage nupule **GAS**.
2. Tehke kindlaks gaasiballooni täituvusaste. → Lehekülg 5

### 8.2 Magasini mahavõtmine

1. Tömmake naelalükkur lõpuni taha, nii et see fikseerub kohale.
2. Võtke lahtised naelalindid magasinist välja.

#### HOIATUS

**Sõrmevigastuste oht!** Naelalükkuri vabastamisel võivad sõrmed selle vahele jäädva.

► Ärge laske naelalükkuril ette libiseda, vaid viige see lõpuni ette.

3. Vabastage naelalükkur ja viige see lõpuni ette.

4. Avage magasini lukustus.

5. Keerake magasin ümber pöördepunkti ette.

6. Võtke magasin välja.

### 8.3 Magasini paigaldamine

1. Avage magasini lukustus.
2. Asetage kohale magasini eesmine ots.
3. Keerake magasin lõpuni vastu naelapüssi.
4. Sulgege magasini lukustus.

### 8.4 Poldijuhiku eemaldamine

1. Võtke gaasiballooni välja. → Lehekülg 8
2. Viige poldijuhiku vabastamise klapp asendisse **EJECT**.
3. Eemaldage poldijuhik.

### 8.5 Poldijuhiku paigaldamine

1. Võtke gaasiballooni välja. → Lehekülg 8
2. Viige poldijuhiku naelapüssi ninas olevasse avasse.

3. Hoidke poldijuhikut kinni, et see ei kukuks välja, ja vajutage naelapüss poldijuhikuga vastu pinda, kuni poldijuhik kohale fikseerub.
4. Kontrollige, kas poldijuhik on kohale fikseerunud.
  - Niipea kui poldijuhik on kohale fikseerunud, on poldijuhiku vabastamise klapp uesti asendis 

## 8.6 Tugijala eemaldamine

1. Vajutage tugijala lukustusmehhanismile kergelt ja vabastage tugijalg.
2. Keerake tugijalga 90°.
3. Eemaldage tugijalg.

## 8.7 Tugijala paigaldamine

1. Asetage tugijalg täisnurga all vastu magasini ja lükake avasse.
2. Keerake tugijalga 90° magasini poolle ja laske sellel kerge survega kohale fikseeruda.

## 8.8 Üksikklasu adapteri paigaldamine

1. Võtke gaasiballoon välja. → Lehekülg 8
2. Võtke magasin maha. → Lehekülg 8
3. Paigaldage üksikklasu adapter.
4. Paigaldage magasin. → Lehekülg 8

## 8.9 Üksikklasu adapteri eemaldamine

1. Võtke gaasiballoon välja. → Lehekülg 8
2. Võtke magasin maha. → Lehekülg 8
3. Eemaldage üksikklasu adapter.
4. Paigaldage magasin. → Lehekülg 8

## 9 Törgete körvaldamine

### 9.1 Kolvi törke körvaldamine

- Kontrollige, millises asendis on nupp **RESET**. → Lehekülg 4

#### Tulemus

- Nupp **RESET** ulatub üle korpuse. Selle valge serv on nähtav.
- Kolvi törke körvaldamiseks vajutage nupule **RESET**.

### 9.2 Võörkehade ja naelite eemaldamine poldijuhiku piirkonnast



#### ETTEVAATUST

**Eemalepaiskuvad osakesed võivad tekitada vigastusi!** Laskmisel eemalepaiskuvad osakesed võivad tekitada vigastusi, kui poldijuhiku piirkonnas on võörkehil või kui kinnituselemendid on poldijuhikusse kinni kiilunud.

- Ärge kunagi tehke seadme törgete körvaldamiseks uusi laske!

1. Võtke gaasiballoon välja. → Lehekülg 8
2. Tühjendage magasin. → Lehekülg 8
3. Võtke magasin maha. → Lehekülg 8
4. Võtke poldijuhik maha. → Lehekülg 8
5. Eemaldage poldijuhiku piirkonnast kõik võörkehad ja naelad.
6. Paigaldage poldijuhik. → Lehekülg 8
7. Paigaldage magasin. → Lehekülg 8

## 10 Hooldus ja korrasroid

### 10.1 Naelapüssi hooldus ja korrasroid

- Ärge kasutage naelapüssi, mille ventilatsiooniavad on ummistunud!
- Hoidke käepidemed puhtad õlist ja rasvast.
- Puhastage naelapüssi regulaarselt. → Lehekülg 10

- ▶ Puhastamiseks ärge kasutage pihusteid, aurupesureid ega voolavat vett.
- ▶ Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage aerosole ega muid samaseid määärde- või hooldusvahendeid.

## 10.2 Naelapüssi puastamine

1. Võtke gaasiballoon välja. → Lehekülg 8
2. Tühjendage magasin. → Lehekülg 8
3. Vabastage poldijuhik plastjääkidest.
4. Puhastage ventilaatsioonivad kuiva harjaga, ärge laske mustusel ja vöörkehadel tungida seadme sisemusse.
5. Puhastage seadme välispind niiske lapiga.

## 11 Transport ja hoiustamine

### 11.1 Korrasoid

- ▶ Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Meie poolt heaksidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate **Hilti** edasimüüja juurest või veebilehelt: [www.hilti.com](http://www.hilti.com).
- ▶ Kontrollige regulaarselt, kas naelapüssi välist osad on terved ja kas kõik seadme juhtelemendid töötavad veault.
- ▶ Ärge võtke naelapüssi kasutusele, kui mõni detail on vigastatud või kui seadme juhtdetailid ei ole täiesti töökorras.
- ▶ Defektne naelapüss laske parandada **Hilti** hooldekeskuses.

### 11.2 Seadme kontrollimine pärast hooldus- ja korrasoitöid

- ▶ Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse .

## 12 Abi törgete korral

Kui peaks esinema törge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge **Hilti Service** hooldekeskusse.

Törge	Võimalik põhjus	Lahendus
 Kinnituselementid ei lähe tihti piisavalt sügavale.	Jõudlus on liiga väike	▶ Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse .
	Kinnituselement on liiga pikk	▶ Kasutage lühemat kinnituselementi.
	Aluspind on liiga köva	▶ Kaaluge DX-seadmete kasutamist.
	Sisse-/väljalaskeventiil on määrdunud või kinni kaetud.	▶ Puhastage naelapüss ja jälgige käe asendit.
 Kinnituselementid lähevad tihti liiga sügavale.	Jõudlus on liiga suur.	▶ Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse .
	Kinnituselement on liiga lühike.	▶ Kasutage pikemaid kinnituselemente.
 Kinnituselementid purunevad.	Jõudlus on liiga väike	▶ Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse .
	Kinnituselement on liiga pikk	▶ Kasutage lühemat kinnituselementi.
	Aluspind on liiga köva	▶ Kaaluge DX-seadmete kasutamist.
	Poldijuhik ei ole pinnale asetatud täisnurga all.	▶ Suruge naelapüssi lasu sooritamiseks vastu pinda nii, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
 Kinnituselementid painuvad läbi.	Jöudlus on liiga väike Kinnituselement on liiga pikk Poldijuhik ei ole pinnale asetatud täisnurga all.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse .</li> <li>▶ Kasutage lühemat kinnituselementi.</li> <li>▶ Suruge naelapüssi lasu sooritamiseks vastu pinda nii, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all.</li> </ul>
 Kinnituselementid ei jäää teraspinda kinni.	Aluspind on liiga õhuke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Valige mõni muu kinnitusmeetod.</li> </ul>
Gaasiballooni sisust ei piisa kinnituselementide paki jaoks.	Suurem gaasitarbimine, kuna seadet on lasku sooritamata vastu pinda surutud liiga tihti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vältige lasku sooritamata pinna vastu surumist.</li> </ul>
Naelapüss ei avane.	Kolvi tõrge Naela tuvastamine on blokeeritud ja nupp <b>RESET</b> ei lähe sellele vajutamisel korpusega ühetasa. Kinnituselement kiilus poldijuhi-kusse kinni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kõrvaldage kolvi tõrge. → Lehekülg 9</li> <li>▶ Eemaldage võörkehad ja naelad poldijuhi piirkonnast. → Lehekülg 9</li> <li>▶ Vabastage kinnikiilunud element.</li> </ul>
Liiga palju laske jääb tege-mata.	Poldijuhik ei ole pinnale asetatud täisnurga all. Kasutatud on vale kinnituselementi. Aluspind on liiga köva	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Suruge naelapüssi lasu sooritamiseks vastu pinda nii, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all.</li> <li>▶ Kasutage sobivat kinnituselementi.</li> <li>▶ Kaaluge DX-seadmete kasutamist.</li> </ul>
Naelapüss ei lase.	Naelalükkur ei ole ette viidud. Magasinis ei ole piisavalt naelu (2 naela või vähem). Naelite ettenihe on häritud Tühi gaasiballoon LED 1 põleb punase tulega Öhk gaasijuhtmes Poldijuhi piirkonnas on võörkehad Naelapüss on liiga kuum Elektroonika viga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vabastage naelalükkur ja viige see lõpuni ette.</li> <li>▶ Täitke magasin. → Lehekülg 6</li> <li>▶ Kasutage teist naelalinti.</li> <li>▶ Puhastage magasin.</li> <li>▶ Kontrollige gaasiballooni täitu-vusastet. → Lehekülg 8</li> <li>▶ Kontrollige gaasiballooni täitu-vusastet. → Lehekülg 8</li> <li>▶ Suruge naelapüssi kolm korda vastu pinda, vallandamata lasku.</li> <li>▶ Eemaldage võörkehad ja naelad poldijuhi piirkonnast. → Lehekülg 9</li> <li>▶ Laske naelapüssil jahtuda.</li> <li>▶ Võtke gaasiballoon välja ja pange uuesti sisse. Kui probleem ei kao, võtke kasutusele uus gaasiballoon.</li> </ul>

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Naelapüss on kuum ja lasku ei ole võimalik teha ka pärast pausi.	Laskmissagedus on tunduvalt suurem kui 1200 kinnituselementi tunnis.	▶ Laske naelapüssil jahtuda.
Naelapüss ei lase või laseb katkendlilikult.	Keskonnatingimused on väljaspool lubatud vahemikku.	▶ Veenduge, et tingimused vastaksid punktis "Tehnilised andmed" toodud tingimustele.
	Gaasiballooni temperatuur on väljaspool lubatud vahemikku.	▶ Veenduge, et tingimused vastaksid punktis "Tehnilised andmed" toodud tingimustele.
	Gaasideerimissüsteemis on tekkinud gaasimullid.	▶ Võtke gaasiballon välja ja pange uuesti tagasi.
	Naelapüssi ei ole pärast laskmist pinnalt täielikult üles töstetud.	▶ Pärast lasu sooritamist töstke naelapüss pinnalt täielikult ära.
Kinnituselementi ei saa poldijuhest eemaldada.	Kinnituselement kiilus poldijuhi-kusse kinni.	▶ Vabastage kinnikiilunud element.

## 13 Utiliseerimine

 **Hilti** Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub **Hilti** kasutusressursi ammendantud seadmed kokku. Lisateavet saate **Hilti** müügiesindusest.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõudeid ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendantud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse votta.



- ▶ Ärge käidelge kasutusressursi ammendantud elektrilisi tööriistu koos olmejäätmeteega!

## 14 Tootja garantii

- ▶ Kui Teil on küsimusi garantitingimuste kohta, pöörduge **Hilti** müügiesindusse.

## 15 FCC-deklaratsioon (kehтив USA-s) / IC-deklaratsioon (kehтив Kanadas)

Seade vastab FCC ja IC RSS-210 paragrahvile 15. Seadme kasutuselevõtuks peab olema täidetud kaks järgmist tingimust:

1. Seade ei tohi tekitada kahjulikku kiirgust.
2. Seade peab vastu võtma mis tahes kiirgust, sealhulgas kiirgust, mis tekitab soovimatuid toiminguid.

## 16 EÜ vastavusdeklaratsioon

### Tootja

Hilti Aktiengesellschaft  
Feldkircherstrasse 100  
9494 Schaan  
**Liechtenstein**

Kinnitame ainuvastutajana, et könealune toode vastab järgmistele direktiividele ja normidele:

Nimetus Gaasitoitega naelapüss

Tüübitähis GX 3

Generatsioon 01

Valmistusaasta 2015

Tüübitähis GX 3-ME

Generatsioon  
Valmistusaasta

01  
2015

Kohaldatavad direktiivid:

- 1999/5/EÜ
- 2006/42/EÜ
- 2006/66/EÜ
- 2011/65/EL
- 2004/108/EÜ (kuni 19. aprillini 2016)
- 2014/30/EL (alates 20. aprillist 2016)

Kohaldatavad normid:

- EN 792-13
- EN ISO 12100
- EN 300 330-1 V1.7.1
- EN 300 330-2 V1.5.1
- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1

Tehnilised dokumendid saadaval:

- Elektrotööriistade kasutusluba  
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Hiltistraße 6  
86916 Kaufering  
**Saksamaa**

Schaan, 08.2015

Norbert Wohlwend  
(Head of BA Quality and Process Management /  
Business Unit Direct Fastening)

Dr. Lars Tänzer  
(Head of BU Direct Fastening)



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)



2126639